


Verbraucherhinweis

Bei dem **Exzentrerschleifer bavaria BES 125 E (Baujahre 2006 und 2007)** kann es in Einzelfällen durch Materialermüdung und Verschleiß zum Brechen des Lüfterrades kommen. Da wir Verletzungen durch Splitter nicht ausschließen können, bitten wir diese Geräte nicht mehr zu verwenden, sondern umgehend zu entsorgen.



Jüngere Baujahre sind nicht betroffen.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und entschuldigen uns für Ihre Mühen. Wir werden selbstverständlich weiterhin die Qualität unserer Produkte verantwortungsvoll überprüfen, sichern und verbessern.

iSC GmbH