


D **Gebrauchsanweisung**
Elektronik-Schlagbohrmaschine


BULLCRAFT



Art.-Nr. : 42.592.23



BMS 800 Quick



**Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung genau und achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise.
Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zusammen mit der Bohrmaschine auf.**

Lieferumfang

BMS 800 Quick
Schnellspannbohrfutter
1,5 - 13 mm,
Zusatzhandgriff mit Tiefen-
anschlag

Beschreibung

- 1 Schnellspannbohrfutter
- 2 Bohrtiefenanschlag
- 3 Zusatzgriff
- 4 2-Gang-Getriebehalter
- 5 Bohren/Schlagbohren-
Umschalter
- 6 Typenschild
- 7 Rechts-/Linkslauf-Umschalter
- 8 Drehzahl-Regler
- 9 Feststellknopf
- 10 Betriebsschalter

Technische Daten

Spannung: 230 V

Leistungs- 800 Watt
aufnahme:

Bohr- leistung:	Beton 16 mm
	Stahl 13 mm
	Holz 25 mm

Last- drehzahl:	1-Gang 0-630 min ¹
	2-Gang 0-1700 min ¹

Schlag- zahl:	1-Gang 0-11970 min ¹
	2-Gang 0-32300 min ¹

Schutzisoliert

Schalldruck-
pegel: LWA 102 db(A)

Schalleistungs-
pegel: LPA 115 db(A)


Vibration: 12,6 m/s²

Achtung


- Die BMS 800 ist nicht zum Antrieb von Vorsatzgeräten ausgelegt.
- Nicht im Bereich von Dämpfen oder brennbaren Flüssigkeiten verwenden.
- Nur scharfe Bohrer und geeignete Schrauberbits verwenden.
- Ziehen Sie bei allen Umbau- und Reinigungsarbeiten den Stecker aus der Steckdose.
- Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen. Öl und Säure können das Kabel beschädigen.
- Das Gerät nicht am Netzkabel tragen.
- Den Stecker nicht durch ziehen am Netzkabel aus der Steckdose entfernen.
- Achten Sie vor dem einstecken des Netzsteckers darauf, daß der Betriebsschalter nicht arretiert ist.
- Bei Verwendung von Kabeltrommel, Kabel vollständig abrollen. Drahtquerschnitt min. 1,5 mm².
- Maschine nicht überlasten.
- Sichern Sie alle zu bearbeitenden Werkstücke ausreichend.
- Kindern unzugänglich machen!
- Achten Sie auf einen sicheren Stand auf Leitern oder Gerüsten bei freihändigem Bohren.
- Verwenden Sie den Zusatzhandgriff beim Bohren in der Nähe von elektrischen Leitungen.
- In Wänden, wo Strom, Wasser oder Gasleitungen unsichtbar verlegt sind, zuerst die Leitungen mit einem Leitungssuchgerät lokalisieren.
- Tragen Sie eine Schutzbrille und verwenden sie eine Staubmaske bei stauberzeugenden Arbeiten.

Wartung


- Halten Sie Ihre Bohrmaschine immer sauber.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Kunststoffes keine ätzenden Mittel.
- Bei übermäßiger Funkenbildung überprüfen Sie die Kohlenbürsten.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze frei.
- Sollten Sie Beschädigungen feststellen, können Sie anhand der beiliegenden Explosionszeichnung, sowie der Teilleiste, Ersatzteile genau definieren und bei unserem Kundenservice anfordern.
- Reparaturarbeiten nur vom Fachmann ausführen lassen.
- Das Geräusch dieses Elektrowerkzeuges wird nach IEC 59 CO 11, IEC 704, DIN 45635 Teil 21, NFS 31-031, (84/538/EWG) gemessen. Das Geräusch am Arbeitsplatz kann 85 dB (A) überschreiten. In diesem Fall sind Schallschutzmassnahmen für den Bedienden erforderlich.



Achtung!
Schnellspanbohrfutter immer bis zur Rastung spannen.



Achtung!
Nur im Stillstand umschalten.
Beim Bohren in Fliesen und Kacheln Stellung Bohren/Schrauben einstellen.




Ein-/Ausschalter


- Einschalten: Betriebsschalter A eindrücken
- Dauerbetrieb: Mit Feststellknopf B Schalter A sicher
- Ausschalten: Betriebsschalter A kurz eindrücken

Durch mehr oder weniger starkes Drücken des Betriebsschalters A wählen Sie die richtige Tourenzahl für jede Arbeit. (z.B. Schrauben, Bohren usw.)


Rechtslauf Linkslauf



Drehen des Drehzahlreglers nach rechts erhöht sich die Umdrehung









Achtung!
Benutzen Sie aus Sicherheitsgründen beim Arbeiten stets den Zusatzhandgriff. Da im Betrieb der Geräuschpegel über 85 dB (A) liegt, ist ein Gehörschutz empfehlenswert.



Stellung 2


Achtung!
Nur im Stillstand umschalten.
Stellung 1 auf Stellung 2

(D)	(GB)	(E)	(NL)	(E)	(P)
EG Konformitätserklärung Der Unterzeichnende erklärt im Namen der Firma	EC Declaration of Conformity The Undersigned declares, on behalf of	Déclaration de Conformité CE Le soussigné déclare, au nom de	EC Conformiteitsverklaring De ondergetekende verklaart in naam van de firma	Declaración CE de Conformidad Por la presente, el abajo firmante declara en nombre de la empresa	Declaração de conformidade CE O abaixo assinado declara em nome da empresa
HANS EINHELL AG - Eschenstraße 6 - D-94405 Landau/Isar					
daß die	that the	que	dat de	que	que
Maschine/Produkt	Machine / Product	la machine / le produit	machine/product	máquina/producto	a máquina/producto
Elektronik-Schlagbohrmaschine	Electronic Hammer Drill	Perceuse électronique à percussion	Elektronische klopboormachine	Taladradora percutora electrónica	Berbequim electrónico de percussão
Marke	produced by:	du fabricant	merk	marca	marca
Einhell®					
Typ	Type	Type	type	tipo	tipo
BMS 800 Quick					
- Seriennummer auf dem Produkt - <input checked="" type="checkbox"/> EG Maschinenrichtlinie 89/392/EWG mit Änderungen <input checked="" type="checkbox"/> EG Richtlinie Elektro-magnetische Verträglichkeit 89/336 EWG mit Änderungen entspricht.	- Serial number specified on the product - <input checked="" type="checkbox"/> EC Directive regarding machinery 89/392 EEC, as amended; <input checked="" type="checkbox"/> EC Directive regarding electromagnetic compatibility 89/336 EEC, as amended.	- no. série indiqué sur le produit - <input checked="" type="checkbox"/> Directive CE relative aux machines 89/392 CEE avec les modifications y apportées; <input checked="" type="checkbox"/> Directive CE relative à la compatibilité électromagnétique 89/336 CEE avec les modifications y apportées.	- seriennummer op het produkt conform de volgende richtlijnen is: <input checked="" type="checkbox"/> EG machinerichtlijn 89/392/EWG met wijzigingen <input checked="" type="checkbox"/> EG richtlijn Elektro-magnetische compatibiliteit 89/336 EWG met wijzigingen	- No. de serie en el producto: satisfice las disposiciones pertinentes siguientes: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de maquinaria de la CE 89/392/CEE con modificaciones <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de la compatibilidad electro-magnética de la CE 89/336 CEE con modificaciones.	- cujo número de série encontra-se no produto - corresponde a <input checked="" type="checkbox"/> Directiva da CE de máquinas 89/392/CEE, com alterações <input checked="" type="checkbox"/> Directiva da CE de compatibilidade electro-magnética 89/336 CEE, com alterações
Landau/Isar, den 20.12.1995	Landau/Isar, (date) 20.12.1995	Landau/Isar, (date) 20.12.1995	Landau/Isar, datum 20.12.1995	Landau/Isar 20.12.1995	Landau/Isar 20.12.1995
					
Schneider Produkt-Management-L	Schneider Head of Product Management	Schneider Direction Gestion Produits	Schneider Hoofd product management	Schneider Director de gestión productos	Schneider Chefe de Gestão de Produtos
EN 60555-2; EN 55014; prEN 55024 part 2; prEN 55024 part 3; prEN 55024 part 4; DIN VDE 0740 T1 04.81 + A1 07.82; DIN VDE 0740 T21 04.81					

Achivierung / For archives: BMS-0034-02/79-E

Ersatzteilzeichnung BMS 800 Quick,

Art.-Nr. 42.592.23, I.-Nr. 91016



Ersatzteilliste BMS 800 Quick,**Art.-Nr. 42.592.23, I.-Nr. 91016**

Pos.	Bezeichnung	ET-Nummer
01	Aufnahmewelle 1/2"	42.592.20.01
02	Bohrfuttersicherungsschraube	42.592.20.03
03	Seegerring	42.591.02.21
04	Lagerhülse	42.591.02.20
05	Dichtungsring	42.591.02.09
06	Kugellager 6002	42.591.02.19
07	Seegerring	42.591.02.10
08	Feder	42.591.02.62
09	Getrieberad	42.592.20.10
10	Kugel 5	42.591.02.64
11	Bolzen 5x10	42.591.02.63
12	Drehknopf	42.592.00.01
13	Bolzen	42.591.02.61
14	Schraube 4x20	42.591.02.46
15	Rotor	42.591.02.41
16	Stator	42.591.02.38
17	Bürstenhalter	42.592.20.17
18	Schraube 4,2x80/20	42.591.02.25
19	Lagerhülse	42.591.02.39
20	Kugellager	42.591.02.40
21	Schieber	42.591.02.06
22	Kondensator	42.591.02.42
23	Drehknopf	42.591.02.18
24	Dichtung	42.591.02.17
25	Schraube	42.591.02.26
26	Schalter	42.591.02.35
27	Zugentlastungsschelle	42.591.02.45
28	Netzleitung	42.591.02.43
29	Knickschutztülle	42.591.02.44
30	Zusatzhandgriff komplett	42.592.20.11
30a	Tiefenanschlag	42.591.02.13
30b	Schraube	42.592.20.12
30c	Gegenmutter kpl.	42.592.20.13
30d	Handgriff	42.592.20.14
31	Kugellager 6082	42.591.02.31
32	Nadellager	42.591.02.67
33	Dichtungsring	42.591.02.08
34	Getriebewelle	42.592.20.15
35	Schnellspann-Bohrfutter	42.592.20.02
36	U-Scheibe	42.591.02.68
37	Statoranschlusßklemme	42.592.20.18
38	Lagerschild	42.592.20.16
39	Kohlebürste (Paar)	42.592.20.19
40	Getriebegehäuse	42.591.02.66
41	Griffgehäuse komplett	42.592.03.02
41a	Griffgehäuse rechts	42.592.03.03
41b	Griffgehäuse links	42.592.03.04

GARANTIEURKUNDE

Wir gewähren Ihnen ein Jahr Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder deren Kopie, nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

Ausschluß: Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normgemäßer Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.

Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)

Ersatzteil-Abt.: Telefon (0 99 51) 942 356 • Telefax (0 99 51) 52 50

Reparatur-Abt.: Telefon (0 99 51) 942 357 • Telefax (0 99 51) 26 10

Technische Kundenberatung: Telefon (0 99 51) 942 358