

Verbraucherhinweis zur Heckenschere ARCURRA 18/55



Bei der Montage der Gehäuseschalen des vorderen Griffes der ARCURRA 18/55 wurden leider mehrere Schrauben undefiniert festgezogen. In seltenen Fällen wurden sie zu fest angezogen. Dadurch kann es vorkommen, dass das Messer läuft, obwohl nicht beide Hände die Griffe halten und die Schalter betätigen.

Betroffen ist das Produktions-Lot EB077770 (siehe Typenschild):



Wenn das Messer Ihrer Heckenschere nicht ordnungsgemäß an- und ausschaltet stoppen Sie bitte sofort die Maschine und setzen Sie sich mit unserem Kundendienst (Telefon: 09951 959 3200) zwecks Umtausch in Verbindung.

Maschinen anderer Lots sind nicht betroffen.

Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
94405 Landau an der Isar