

(GR) Οδηγία χρήσης
τροχιστική συσκευή για στεγνό και υγρό
τροχισμό

(TR) Kullanma talimatı
Islak - Kuru Zımpara Makinesi

Einhell®

6

CE



Art.-Nr.: 44.172.15

I.-Nr.: 01017



**BT-WD
150/200**



- ⓐ Πριν τη θέση σε λειτουργία διαβάστε και ακολουθήστε την Οδηγία χρήσης και τις Υποδείξεις ασφαλείας
- ⓑ Aleti çalıştırmadan önce Kullanma Talimatını ve Güvenlik Uyarılarını okuyun ve riayet edin.



3



Γενικές υποδείξεις ασφαλείας και πρόληγής στυχημάτων

Εγγυούμεθα ασφαλή και ακίνδυνη εγασία μόνο αφου διαβάστε πρώτα τις υποδείξεις ασφαλείας και την Οδηγή χρήσης αι ακολουθήστε τις συμβουλές που περιλαμβάνονται σε αυτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει προς αποφυγή γηλεκτροπληξίας, τραυματισμών και πυρκαϊάς να ακολουθήστε τις γενικές υποδείξεις ασφαλείας. Διαβάστε αυτές τις υποδείξεις, προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ηλεκτρική συσκευή. Και φυλάξτε καλά τις οδηγίες αυτές.

- Φροντίστε για καλό φωτισμό στην περιοχή εργασίας.
 - Προστατεύθετε από ηλεκτροπληξία. Να αποφεύγετε την επαρή του σώματος με γειωμένα τιμήματα (π.χ. σωλήνες, σώματα καλορίφερ, εστίες κουζίνας, ψυγεία).
 - Κρατήστε μακριά άλλα άτομα. Μην αφήνετε άλλα άτομα – ειδικά μην αφήνετε παιδιά – να ακουμπούν το ηλεκτρικό εργαλείο ή το καλώδιο του. Μην αφήνετε σε άλλα άτομα να πλησιάζουν την περιοχή εργασίας σας.
 - Να φυλάγετε σε ασφαλές μέρος τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε. Τα μη χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά εργαλεία να φυλάγονται σε στεγνό χώρο, ψηλά ή σε κλειδωμένο χώρο.
 - Μην υπερφορτώνετε τα ηλεκτρικά σας εργαλεία. Εργάζεστε πάντα καλύτερα εντός του αναφερόμενου πεδίου ισχύος.
 - Να χρησιμοποιείτε τα σωστά ηλεκτρικά εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε αδύναμες μηχανές για βαριές εργασίες. Μη χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο για εργασίες για τις οποίες δεν προορίζεται. Για παράδειγμα, μη χρησιμοποιείτε ένα κυκλικό πριόνι του χεριού για να κόβετε κλαδιά δέντρων ή καυσόξυλα.
 - Στις εργασίες στο υπαίθριο συνίσταται η χρήση λαστιχένιων γάντιών και αντιολισθητικών παπούτσιών.
 - Εκτός αυτού να χρησιμοποιείτε μία μάσκα για αναπνευστική προστασία όταν στην εργασία σας δημιουργείται σκόνη.
 - Να ακολουθήστε τις οδηγίες κατά την αλλαγή εργαλείου.
 - Να ελέγχεται τα καλώδια επέκτασης τακτικά
- και να τα αντικαταστήσετε εφόσον είναι ελαττωματικά.
- Να διατηρείτε τις χειρολαβές στεγνές, καθαρές και ελεύθερες από λόδια και λίπη.
 - Μην αφήνετε τα κλειδιά πάνω στις συσκευές. Πριν την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής μηχανής σας, ελέγχετε πως έχουν απομακρυνθεί και το κλειδί και εργαλεία ρυθμιστής.
 - Μπαλαντέζες στο υπαίθριο. Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες μπαλαντέζες για χρήση στο υπαίθριο.
 - Να είστε προσεκτικοί. Να προσέχετε τί κάνετε. Να εργάζεστε συνετά. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν δεν μπορείτε να συκεντρωθείτε καλά.
 - Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική μηχανή χωρίς το συμπαραδόμενο διακόπτη PRCD.
 - Πριν από κάθε χρήση να ελέγχετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φίς. Να εργάζεστε πάντα μόνο με συσκευή σας α'ογη κατάσταση. Όλα τα εξαρτήματα που τυχόν έχουν κάποια βλάβη, πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως από ειδικό ηλεκτρολόγο.
 - Πριν από λόγες τις εργασίες στη μηχανή, πριν από κάθε αλαγή εγαλείων και σε περίπτωση μη χρήσης της μηχανής να βγάζετε το φίς από τη πρίζα.
 - Προς αποφυγή βλάβης του καλωδίου να έχετε το καλώδιο πάντα πίσω από τη μηχανή.
 - Να φυλάγετε τα εργαλεία σε ασφαλές μέρος και μακριά από παιδιά.

- Δεν επιτρέπεται η κατεργασία υλικών που περιέχουν αριάντο**
- Να προσέχετε την σχετική διάταξη πρόληγής στυχημάτων (VBG 119) του Ομοσπονδιακού Επαγγελματικού (τμ)μνεταιρισμού
- να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
 - Οι επισκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνο από ειδικούς ηλεκτρολόγους.
 - Ο θόρυβος στη θέση εργασίας ενδεχομένως να υπερβεί τα 85 dB (A). (τμ)την περίπτωση αυτή απαιτείται ηχοπροστασία για τον χειριστή. Ο θόρυβος της συσκευής αυτή μετρήθηκε σύμφωνα με IEC 59 CO 11, IEC 704, DIN 45635, τμήμα 21, NFS 31031 (84/537/EOK).
 - Να προσέχετε να στέκεστε σταθερά και σε φυσική στάση.
 - μην εκτίθετε την ηλεκτρική σας μηχανή στη βροχή. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές μηχανές σε υγρό περιβάλλον ή πλησίον φλεγόμενων

GR

υγρών.

- Να προτατεύετε το καλώδιο από βλάβες από λάδι, διαλύτες και αιχμηρές γωνίες.
- Η θέση εργασίας να είναι πάντα τακτική.
- Να σιγουρεύετε πως ο διακόπτης έχει σβηστεί όταν βγάλετε τη φις από τη πρίζα.
- Να φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας. Να μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Εάν έχετε μακριά μαλλιά, να φοράτε δίκτυ.
- Για τη δική σας ασφάλεια να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και πρόσθετες συσκευές του ίδιου κατασκευαστή.
- κατά το τρόχισμα, βούρτσισμα ή τον διαχωρισμό να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, γάντια και ηχοπροστασία.
- Να ελέγχετε πώς ο αριθμός στροφών που αναφέρεται στο δίσκο είναι ο ίδιος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό στροφών του τροχιστικού εργαλείου.
- (Ιταλικά) γιουρευθείτε πως ταιριάζουν οι διαστάσεις του δίσκου με τις διαστάσεις του τροχιστικού εργαλείου.
- Οι δίσκοι τροχισμάτος να φυλάγονται και να χρησιμοποιούνται προσεκτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Πριν τη χρήση το, να ελέγχετε τον δίσκο τροχισμάτος, να μη χρησιμοποιήστε σπασμένα, φθαρμένα προϊόντα ή προϊόντα με άλλες βλάβες.
- (Ιταλικά) γιουρευθείτε πως τα τροχιστικά εργαλεία έχουν μονταριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Φροντίστε να χρησιμοποιούνται ενδιάμεσες στροφώνες εφόδου παραδοθούν και ζητηθούν μαζί με το τροχιστικό υλικό.
- Φροντίστε να τοποθετηθεί και να στερεωθεί σωστά το τροχιστικό υλικό πριν τη χρήση του. Αφ' όπτη τη μηχανή να λειτουργήσει σε κενό επί 5 λεπτά σε ασφαλή θέση. (Ιταλικά) αποτελέστε την μέσων σε περίπτωση σπαμντικών ταλαντώσεων ή εάν διαπιστώσετε άλλα ελαττώματα. (Ιταλικά) τέτοια περίπτωση ελέγχετε τη μηχανή προς εξακρίβωση της αιτίας.
- Μην λειτουργείτε την ηλεκτρική μηχανή ποτέ χωρίς το προστατευτικό της γυάλινο κάλυμμα.
- Μη χρησιμοποιείτε χωριστή υποδοχή μείωσης ή αντάπτορα για να ταιριάζετε δίσκους τροχισμάτος με μεγάλη τρύπα.
- Φροντίστε ώστε ενδεχόμενοι σπινθήρες κατά την εργασία να μην συνιστούν κίνδυνο π.χ. να μην πεταχτούν σε άτομα ή να μην αναφλέξουν εύφλεκτα υλικά.

Προσοχή, κίνδυνος εγκαύματος !

Αφήστε το κατεργαζόμενο αντικείμενο να κρυψεί. Το υλικό μπορεί να πυρώσει κατά την κατεργασία. (Ιταλικά) περίπτωση μεγαλύτερης διαρκείας εργασίας να ψυχετε ενδιαμέσως το κατεργαζόμενο αντικείμενο.

- Μη χρησιμοποιείτε ψυκτικά μέσα ή παρόμοια.

Ο τροχός υγρού τροχισμάτος είναι μία συνδυασμένη μηχανή για χοντρό και λεπτό τρόχισμα μετάλλων, πλαστικών και άλλων υλικών χρησιμοποιώντας τροχιστικούς δίσκους.

Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τον προορισμό της! Παρ' όλη την ενδεχομένων αωστή χρήση της δεν μπορούν να αποκλειούνται τελείως ορισμένοι παράγοντες κινδύνου. Εξαιτάς της ειδικής κατασκευής της και της δομής της μηχανής μπορεί να εμφανισθούν τα εξής:

- Επαφή του δίσκου λείανσης στο ακάλυπτο πεδίο.
- Εκσφενδονισμός τημμάτων από ελαττωματικούς δίσκους λείανσης.
- Εκσφενδονισμός κατεργαζόμενων αντικειμένων και τημμάτων των κατεργαζόμενων αντικειμένων.
- Βλάβη της ακοής εάν δεν χρησιμοποιηθεί η απαιτούμενη ηχοπροστασία.

Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας

1. Πριν τη χρήση της τροχιστικής μηχανής να διεξαχθεί δοκιμή ήχου στο υλικό τροχισμάτος (ά"για υλικά έχουν καθαρό ήχο όταν τα κτυπά κανείς ελαφριά - πλαστικό σφυρή). Το ίδιο ισχει και όταν τοποθετηθούν νέα υλικά τροχισμάτος (βλάβη κατά τη μεταφορά). Να γίνει οπωδήποτε τεστ δοκιμής της λειτουργίας της μηχανής τουλάχιστον επί 5 λεπτά εκτός ζώνης κινδύνου.
2. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο υλικά τροχισμάτος, τα οποία φέρουν στοιχεία για τον

- κατασκευαστή, το είδος στερέωσης, τις διαστάσεις και τον επιτρεπτό αριθμός στροφών.
3. Τα υλικά τροχίσματος να φυλάγονται σε στεγνούς χώρους και εις δυνατόν σε ομοιόμορφες θερμοκρασίες.
 4. Για τη στήριξη των υλικών τροχίσματος να χρησιμοποιούνται μόνο οι φλάντες που παραδόθηκαν μαζί με τη μηχανή.
 5. Για τη στήριξη των υλικών τροχίσματος να χρησιμοποιούνται μόνο φλάντζες σ' προϊέντες ιδίου μεγέθους και ίδιου σχήματος.. Τα ενδιάμεσα μεταξύ της φλάντζας και του τροχιστικού υλικού να είναι από ελαστικά υλικά, π.χ. λάστιχο ή καρτόνι κλπ.
 6. Η στήριξη για την υποδοχή των τροχιστικών υλικών να μην γίνει μεταγενέστερα..
 7. Η επιφάνεια τοποθετητος του κατεργαζόμενου αντικειμένου και τα επάνω ρυθμιζόμενα προστατευτικά καλύμματα να βρίσκονται όσο πιο κοντά στο τροχιστικό υλικό γίνεται (μέγ. απόσταση 3 χλ.).
 8. Τα τροχιστικά υλικά να μη λειτουργούν ποτέ χωρίς προστατευτικά συστήματα, όπου δεν επιτρέπεται να γίνει υπέρβαση των ακολούθων αποστάσεων:
 - επιφάνεια για κατεργαζόμενο αντικειμένο / τροχιστικός δίσκος: μέγ. 2 χλ.
 - προστατευτικό κάλυμμα / τροχιστικός δίσκος μέγ. 2 χλ.
 9. Πριν τη χρήση του διπλού τροχιστικού μηχανήματος να έχουν τοποθετηθεί η προστασία για το κράτημα, η επιφάνεια τοποθέτησης κατεργαζόμενου αντικειμένου και προστασία όρασης.
 10. κατά την αντικατάσταση του τροχιστικού δίσκου να βγάζετε πρώτα το φίλι από τη πρίζα.
 11. Ανώτατη περιμετρική ταχύτητα του στεγνού δίσκου:

$\varnothing 150 = 23,16 \text{ m/s}$

Υπολογισμός:

περιμετρική ταχύτητα

$m/s = d \times 3,14 n$

60×100

$d = \text{διάμετρος του δίσκου σε mm}$

$n = \text{αριθμός στροφών κινητήρα ανά λεπτό}$

Παράδειγμα:

$m/s = 150 \times 3,14 \times 2950$

60×100

$= 23,16 \text{ m/s}$
 12. Η μέγιστη περιμετρική ταχύτητα του δίσκου υγρού τροχίσματος είναι:

$\varnothing 150 = 1,37 \text{ m/s}$

Υπολογισμός:

περιμετρική ταχύτητα

$m/s = d \times 3,14 n$

60×1000

$d = \text{διάμετρος του δίσκου σε mm}$

$n = \text{αριθμός στροφών κινητήρα ανά λεπτό}$

Παράδειγμα:

$m/s = 150 \times 3,14 \times 131$

60×100

$= 1,37 \text{ m/s}$

13. Ανώτατη επιτρεπτή θερμοκρασία περιβλήματος κινητήρα: 80°C
14. Γεμίστε τον μαύρο περιέκτη νερού για το δίσκο λειανσής με νερό μέχρι τον άξονα.
15. Πριν την έναρξη της εργασίας να βιδώσετε τη μηχανή λειανσής με τη βοήθεια των 4 οπών στερέωσης στην πλάκα με τον πάγκο εργασίας κλπ..
16. Η ρύθμιση της σπινθηροπροστασίας να γίνεται κατά περιόδους έτσι ώστε να εξισορροπείται η φθορά του δίσκου λειανσής. Η απόσταση μεταξύ της σπινθηροπροστασίας και του δίσκου να είναι όσο πιο μικρή γίνεται, και οπωσδήποτε όχι μεγαλύτερη από 2 χιλιοστά.
17. Από τη στιγμή κατά την οποία η σπινθηροπροστασία (3) και η επιφάνεια κατεργασίας του αντικειμένου (7) δεν μπορούν να έχουν μεταξύ τους απόσταση μάξιμη 2 χιλιοστών, πρέπει να αντικατασταθεί ο δίσκος λειανσής.
18. Να χρησιμοποιείτε μόνο τους δίσκους λειανσής που συνιστά ο κατασκευαστής, που φέρουν επιγραφή τροχιακής ταχύτητας ίσης ή μεγαλύτερης από την ταχύτητα που αναγράφεται στην ετικέτα της ηλεκτρικής σας συσκευής.



Να φοράτε προστατευτικά γάντια



Να χρησιμοποιείτε προστασία ματιών



Να χρησιμοποιείτε ηχοπροστασία

GR

1. Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1/2)

- 1 Διακόπτης ενέργοποίησης/απενέργοποίησης
- 2 Προστατευτικό γυαλί
- 3 ροστασία σπινθήρων
- 4 Προστατευτικό κάλυμμα
- 5 Δίσκος στεγνής λείανσης
- 6 Βίδα στερέωσης κατεργαζόμενου αντικείμενου
- 7 Εναπόθεση κατεργαζόμενου αντικείμενου
- 8 Δίσκος υγρής λείανσης
- 9 Δοχείο νερού
- 10 Βίδες στερέωσης σπινθηροπροστασίας
- 11 Βίδα ρύθμισης σπινθηροπροστασίας
- 12 Ροδέλλα
- 13 Οδοντωτός δίσκος
- 14 Κουμπί ασφάλισης θέσης κατεργαζόμενου αντικείμενου
- 15 Στερέωση κατεργαζόμενου αντικείμενου

2. Περιεχόμενο συσκευασίας

- Λειαντήρας υγρής/στεγνής λείανσης
- Θέση κατεργαζόμενου αντικείμενου (7)
- Προστασία σπινθήρων (3)

3. Υποδείξεις για τη χρήση

Η μηχανή υγρού και στεγνού τροχίσματος είναι εξοπλισμένη με ένα στεγνό και με ένα υγρό δίσκο. παρακαλούμε να προσέξετε να δεξαμενεται το χοντρό τρόχισμα πάντα με το στεγνό δίσκο και το λεπτό τρόχισμα με τον υγρό δίσκο. Αρκεί η τοποθέτηση του κατεργαζόμενου αντικείμενου με ελαφριά πίεση. Η υγρή και στεγνή τροχιστική μηχανή αναπτύχθηκε για την επεξεργασία και το τρόχισμα μαχαριών, ψαλιδιών, κοπιδιών και εγαλείων με λάμα.

Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται και δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες παρόμοιες με αυτές.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς κινητήρα:	250 W S2 30 min
Αριθμός στροφών κινητήρα:	2950 min ⁻¹
Κλάση προστασίας:	IP23
Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος:	230 V ~ 50 Hz
Διαστάσεις δίσκου στεγνής λείανσης:	Ø 150 x 20 x Ø 12,7 mm
Διαστάσεις δίσκου υγρής λείανσης:	Ø 200 x 40 x Ø 20 mm
Μέγ. αριθμός στροφών δίσκου στεγνής λείανσης:	2950 min ⁻¹
Μέγ. αριθμός στροφών δίσκου υγρής λείανσης:	131 min ⁻¹
Μέγ. ταχύτητα δίσκου στεγνής λείανσης:	23,16 m/s
Μέγ. ταχύτητα δίσκου υγρής λείανσης:	1,37 m/s
Βάρος:	9,4 kg

● Διάρκεια ενέργοποίησης:

Η διάρκεια ενέργοποίησης S2 30 min (σύντομη διάρκεια λειτουργίας) σημαίνει πως ο κινητήρας με την συνομαστική ισχύ (250 W) επιτρέπεται να λειτουργήσει χωρίς διακοπή μόνο για τον χρόνο που αναφέρεται στην επικέτα στοιχείων (30 min). Σε αντίθετη περίπτωση θα θερμανθεί υπερβολικά. Κατά τη διάρκεια της διακοπής κρυώνει το μοτέρ και επανέρχεται στην αρχική του θερμοκρασία.

Τιμές κπομπής θορύβου

Λιτουργία κνού	
Στάθμη ακουστικής πίσης L _{PA}	81,5 dB
Ισχύς ηχητικής πηγής L _{WA}	94,5 dB

5. Συναρμολόγηση

5.1 Συναρμολόγηση σπινθηροπροστασίας (εικ. 1/3/4/5)

- Στερεύστε το σύστημα σπινθηροπροστασίας (3) με τις βίδες (10) στο προστατευτικό κάλυμμα (4), όπως φαίνεται στην εικόνα 4.
- Ρυθμίστε το σύστημα σπινθηροπροστασίας (3) με τη βίδα ρύθμισης (11) έτσι ώστε η απόσταση μεταξύ του δίσκου στεγνής λείανσης (5) και σπινθηροπροστασίας (3) να είναι όσο πιο μικρή γίνεται, σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη από 2 mm.
- Κατά διαστήματα να ρυθμίζετε τη σπινθηροπροστασία (3) έτσι ώστε να εξισορροπείται η φθορά του δίσκου.

5.2 Συναρμολόγηση της θέσης του κατεργαζόμενου αντικείμενου (εικ. 2/6)

- Τοποθετήστε πρώτα την επιφάνεια τοποθέτησης του κατεργαζόμενου αντικείμενου (7) στερεώνοντάς την με τη βίδα στερέωσης (6), ροδέλλα (12), οδοντωτό δίσκο (13) και κουμπί στερέωσης του κατεργαζόμενου αντικείμενου (14) στη στερέωση του κατεργαζόμενου αντικειμένου (15), όπως φαίνεται στην εικόνα 6.

6. Πριν τη θέση σε λειτουργία

- Η μηχανή να τοποθετήσε σε σταθερό μέρος, δηλαδή να βιδωθεί σε πάγκο εργασίας ή κάτι παρόμοιο.
- Πριν τη θέση σε λειτουργία πρέπει να τοποθετηθούν σωστά όλα τα καλύμματα και τα συστήματα ασφαλείας.
- Οι δίσκοι λείανσης πρέπει να κινούνται ελεύθερα.
- Πριν τη σύνδεση της μηχανής, σιγουρευτείτε πως τα στοιχεία στην επικέτα της μηχανής συμφωνούν με τα στοιχεία του δικτύου.

7. Βύσμα RCD (Εικ. 7)

Συνδέστε το βύσμα RCD (16) με το ρεύμα του δικτύου. Πίεστε το πλήκτρο reset (17). Τώρα ανάβει η λυχνία ελέγχου (18). Ελέγξτε τη λειτουργία του βύσματος RCD, πίεζοντας το πλήκτρο δοκμής (19). Σε περίπτωση άμογης λειτουργίας φθίνει η λυχνία ελέγχου (18) και διακόπτεται η επαφή με το ρεύμα του δικτύου.

Το βύσμα RCD απολύει σε ρεύμα διαρροής 30 mA. Σε περίπτωση ελαττώματος του βύσματος RCD, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό ηλεκτρολόγο.

Επαναπιέστε το πλήκτρο reset (17), για να επαναθέσετε τη μηχανή σε λειτουργία.

8. Συντήρηση


- Προσοχή!** Βγάλτε το φίς από τη πρίζα.
- Να καθαρίζετε τακτικά τη μηχανή από σκόνη και ακαθαρσίες. Ο καθαρισμός να γίνεται καλύτερα με μία λεπτή βούρτσα ή με ένα πανί.
- Για τον καθαρισμό του πλαστικού να μη χρησιμοποιείτε καυστικά μέσα

9. Παραγγελία ανταλλακτικών

Οταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά να μη ξεχάσετε να αναφέρετε τα εξής στοιχεία:

- Τύπος συσκευής
- Αριθμός ειδούς της συσκευής
- Χαρακτηριστικός αριθμός (Ident Nr.) της συσκευής
- Αριθμός του ανταλλακτικού

Για ισχύουσες τιμές και πληροφορίες www.isc-gmbh.info



TR

Genel güvenlik uyarıları ve kaza koruması

Alet ile güvenli ve kazasız çalışmak, yalnızca aşağıdaki güvenlik uyarılarını ve kullanma talimatını tamamen okumanız ve açıklanan uyarılara riayet etmeniz halinde olacaktır.

DİKKAT! Dikkat! Elektrikli aletlerin kullanımında elektrik çarpması, yaralanma ve yanma tehlikesine karşı aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine dikkat edilmelidir. Alet kullanmadan önce açıklanmış olan tüm bu uyarıları okuyun ve güvenlik uyarılarını saklayın.

- Çalışma alanının iyi derecede aydınlatılması sağlanır.
- Kendinizi elektrik çarpmasına karşı koruyun. Topraklanmış cihazlara temas etmekten kaçının (örneğin Borular, kalorifer petekleri, elektrikli oçak, buzdolabı gibi).
- Çalışma alanınızdan diğer kişileri uzak tutun. Başka kişilerin özellikle çocukların elektrikli alete veya kabloya dokunmasını önleyin, bu kimseleri çalışma alanınızdan uzak tutun.
- Aletlerinizi güvenli şekilde saklayın. Kullanılmayan aletler kuru, kilitli ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.
- Alete aşırı yüklenmeyin. Güvenli çalışma öngördürilen kapasite dahilinde olur.
- Doğru alet kullanın. Ağır çalışmalar için düşük güçlü alet veya ekipman kullanmayın. Aletleri kullanmanın amacının dışında ve öngörülmemiş çalışmalarla kullanmayın. Örneğin daire testereyi ağaç gövdesi veya dallarını kesmek için kullanmayın.
- Açık havada yapılacak çalışmalarla lastik eldiven veya kaymayan ayakkabı giymeniz tavsiye edilir.
- Toz oluşturan çalışmalarında maske takın.
- Takım değiştirme ile ilgili talimatlara riayet edin.
- Uzatma Kablosunu düzleni olarak kontrol edin ve hasar gördüğünde değiştirin.
- Alet sapını kuru, temiz, yaşızsız ve gressiz tutun.
- Alet anahtarlarını takılı bırakmayın. Çalıştırmadan önce alet anahtarları ve ayar aletlerinin çıkarılması olması kontrol edin.
- Uzatma kablosunun açık mekanlarda kullanılması. Açık mekanlarda, yalnızca buralarda çalışmaya izin verilmiş ve işaretlenmiş uzatma kablosunu kullanın.
- Daima dikkatli olun. Çalışmanızı devamlı olarak kontrol edin. Konsantrasyonlu olmadığınızda aleti kullanmayın.

- Elektrikli alet sevk edilmiş olan PRCD olmaksızın kesinlikle kullanmayın
 - Kullanıldından önce aleti, bağlantı kablosunu ve fişi kontrol edin. Yalnızca mükemmel ve hasarı olmayan aletler ile çalışın. Hasarı parçalar derhal kalifiye elektrikçi personel tarafından değiştirilmelidir.
 - Makine üzerinde çalışmadan önce, her takım değiştirmesinden önce ve makineyi kullanmadığınızda fişi prizden çıkarın.
 - Kablonun hasar görmesini engellemek için, çalışırken kabloyu daima makinenin arkasında tutun.
 - Aletleri güvenli ve çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Asbestli malzemelerin işlenmesi yasaktır.**
- Meslek Odasının ilgili kazaları koruma yönetmeliğine (VBG 119) dikkat edin.
- Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.
 - Tamirler yalnızca kalifiye elektrikçi personeli tarafından yapılacaktır
 - Çalışma yerindeki gürültü oranını 85 dB (A) oranının üzerine çıkabilir. Bu durumlarda: kullanıcının gürültü koruma önlemlerini alması gereklidir. Bu elektriki aletin gürültü değeri IEC 59 CO 11, IEC 704, DIN 45635 Kısım 21, NFS 31-031 (84/537/AET) normlarında göre ölçülmüştür.
 - Güvenli bir şekilde durmaya dikkat edin. Anormal vücut hareketlerinden kaçının.
 - Elektrikli aletleri yağmurda bırakmayın. Elektrikli aletleri nemli ve ıslak yerlerde ve yanıcı sıvı veya gazların yakınında kullanmayın.
 - Kabloyu solvent, yağı ve keskin kenarlardan koruyun.
 - Çalışma yerinizi düzenli tutun.
 - Aletin fişini prizde takarken şalterin kapalı olduğunu kontrol edin.
 - Uygun iş elbiseleri giyin. Bol elbise giymeyin, takı takmayın. Saçlarınızın uzun olmasından saçları saran ağ takın. Kendi güvenliğiniz için, yalnızca alet imalatısının aksesuar ve ilave donanımlarını kullanın.
 - Taşlama, fırça ile çalışma ve kesme işlemlerinde daima koruyucu gözlük, eldiven, kulaklık ve toz oluşturan çalışmalarla koruyucu maske kullanın.
 - Taşlama diski üzerinde belirtilen devir değerinin makineçalışma devirine eşit veya daha büyük olmasını kontrol edin.
 - Taşlama diski ölçülerinin taşlama makinesi ölçülerine uymasını kontrol edin.
 - Taşlama diskleri üretici firmannın talimatları

- doğrultusunda saklanmalı ve kullanılmalıdır.
- Taşlama diskini kullanmadan önce kontrol edin; kenarı kirilmiş, çatlak veya diğer şekilde hasarlı olan diskleri kullanmayın.
- Taşlama disklerinin üretici firmadan talimatları doğrultusunda takılmış olmasına dikkat edin.
- Taşlama diski ile birlikte gönderilen ara rendelârlarını kullanın.
- Kullanımdan önce, makineyi 5 dakika röllântı devrinde emniyetli bir pozisyonda çalıştırın. Aşırı titresim oluştuğunda veya daha dejîsik abnormal durumda makineyi derhal durdurun. Bu durumun sebebini tespit etmek için makineyi kontrol edin.
- Elektriği aleti, kesinlikle aletti birlikte gönderilenlerin koruma kapağı olmaksızın çalıştmayın.
- Büyük delikli taşlama disklerini monte etmek için iki parçalı redüksiyonlu burç veya adaptör kullanmayın.
- Çalışma esnasında oluşan kivircimlerin tehlîke yaratmamasına dikkat edin, örneğin kivircimlerin insanlara veya yanıcı maddelerle yörenmemesine dikkat edin.
- Taşlama işlemi esnasında daima koruyucu gözlük, kulaklık, gereki olduğunda eldiven, önlük ve kask kullanın.
- Taşlama işlemi esnasında iş parçası ısınır.

Dikkat! Yanma Tehlikesi!

- İş parçasının soğumasını sağlayın. Taşlama işlemi esnasında iş parçası kızgın duruma gelebilir, uzun süreli çalışmalarında iş parçasını arada bir soğutun.
- Soğutma malzemesi veya benzer malzeme kullanmayın.

İslak kuru taşılama makinesi kaba ve ince taşılama işlemlerinde kullanılan bir kombi aletidir. Bu alete, uygun taşılama diskleri takılarak metal, plastik ve diğer malzemeler taşanlanabilir.

- Makine sadece kullanım amacına uygun olarak kullanılacaktır! Makine kullanım amacına uygun olarak kullanılmasına rağmen bazı risklerin bulunması kaçınılmazdır. Makinenin konstruktif yapısı nedeniyle aşağıda açıklanan durumlar meydana gelebilir.
- Korunmayan bölümde taşılama taşına temas etme.
 - Hasar görmüş taşılama taşı parçalarının dışarı saçılması.
 - İş parçası ve iş parçasının bazı bölümlerinin dışarı saçılması.
 - Kulaklık takılmadığında iştîme hasarlarının

meydana gelmesi.

Özel güvenlik uyarıları

- Taşlama makinesini işletime almadan önce taşılama disklerinde ses kontrolü yapılmalıdır (kusursuz taşılama elemanlarına hafifçe -plastik çekip - vurulduğunda net bir ses çıkar). Bu aynı şekilde yeni taşılama diskleri takıldığında da yapılmalıdır (nakliye hasarları).
- Makine mutlaka yük olmadan yak. 5 dakikalık bir deneme çalışmâsına tabi tutulmalıdır. Bu esnada tehlike alanı terk edilmelidir.
- Yalnızca üzerinde üretici, bağılantı türü, ebat ve izin verilen devir sayısı hakkında bilgiler taşıyan diskler kullanılmalıdır.
- Taşlama elemanları kuru yerde mümkünse değişimden iş ortamında muhafaza edilmelidir.
- Taşlama elemanlarının takılması için yalnızca beraberinde gönderilen germe flanşlarının kullanılmasına izin verilmiştir.
- Taşlama elemanlarının takılması için yalnızca eşit büyüklükteki ve eşit biçimdeki germe flanşlarının kullanılmasına izin verilmiştir. Germe flanşı ile taşılama elemanı arasındaki parçaların öneğin lastik, yumuşak karton vs. gibi elastik malzemelerden olması zorunludur.
- Taşlama elemanlarının bağlantı yuvası deliliğin sonradan bütünlmesi yasaktır.
- İş parçası dayama elemanları ve ayarlanabilir üst koruyucu kapaklar daima taşılama diskinsine mümkün olduğu kadar yakın ayarlanmalıdır (mesafe max. 3 mm).
- Taşlama elemanlarının koruma tertibati olmadan çalıştırılması yasaktır. Burada aşağıdaki aralıkların üstünü çikilmamalıdır:
 - İş parçası dayama elemanı/Taşlama diski:
 max. 2 mm
 - Koruyucu kapak/Taşlama diski: max. 2 mm
- İkili taşılama makinesinin kullanımından önce koruma şalteri, iş parçası dayama elemanı ve cam takılmalıdır.
- Disk değişiminden önce şebeke fîsi çekilerek çıkarılmalıdır.
- Taşlama diskinin azami çevre hızı şöyledir:
 $\text{Ø} 150 = 23,16 \text{ m/san}$
 Hesaplama:
 Çevre hızı
 $m/san = \frac{d \times 3,14 \times n}{60 \times 1000}$
 d = Taşlama diskinin çapı mm
 n= Dakikada motor devir sayısı

TR

Örnek:
 $m/\text{san} = \frac{150 \times 3,14 \times 2950}{60 \times 1000}$
 $= 23,16 \text{ m/san}$

12. Islak taşlama diskinin azami çevre hızı:

$\varnothing 150 = 1,37 \text{ m/san}$

Hesaplama:

Çevre hızı:
 $m/\text{san} = \frac{d \times 3,14 \times n}{60 \times 1000}$

d = Taşlama diskinin çapı mm

n= Dakikada motor devir sayısı

Örnek:

$m/\text{san} = \frac{200 \times 3,14 \times 131}{60 \times 1000}$
 $= 1,37 \text{ m/san}$

13. Kabül edilir azami motor gövdesi sıcaklığı 80°C.
14. İnce taşlama taşıının siyah su deposuna mil aksı seviyesine kadar su doldurun.

15. Çalışmaya başlamadan önce taşlama makinesi, 4 bağlantı deligidenden çalışma tezgahına civata ile sabitlenecektir.

16. Kivilcim koruma elemanının ayarı periyodik olarak yapılacak ve böylece taşlama taşıının aşınmasından kaynaklanan fazla boşlukengelenecektir. Taşlama taşı ile kivilcim koruma elemanı arasındaki mesafe mümkün olduğunda küçük tutulacak ve kesinlikle 2 mm'den fazla olmayacağından emin olun.

17. Kivilcim koruma elemanı (3) ve iş parçası dayama ayağı (7) taşlama taşına max. 2mm mesafeye kadar yanastyrlamadığında taşlama taşı değiştirilecektir.

18. Sadece üretici firma tarafından tavsiye edilmiş olan ve aletin tip etiketi üzerinde belirtilen dönen hizina eşit veya büyük olan dönen hızı değeri yazılı taşları kullanın.

-  İş eldiveni giyin
-  Gözlük takın
-  Kulaklı takın

1. Cihaz Açıklaması (Abb. 1/2)

- 1 Açıkl/Kapalı şalteri
- 2 Koruyucu cam
- 3 Kivilcim koruma elemanı
- 4 Koruma kapağı
- 5 Kuru taşlama taşı
- 6 İş parçası dayama ayağı bağlantı civatası
- 7 İş parçası dayama ayağı
- 8 Islak taşlama taşı
- 9 Su deposu
- 10 Kivilcim koruma elemanı bağlantı civatası
- 11 Kivilcim koruma elemanı ayar civatası
- 12 Rondela
- 13 Tırnaklı rondela
- 14 İş parçası dayama ayağı sabitleme düğmesi
- 15 İş parçası dayama ayağı tutma elemanı

2. Sevkiyatın içeriği

- Islak/Kuru taşlayıcı
- İş parçası dayama ayağı (7)
- Kivilcim koruma elemanı (3)

3. Kullanım Bilgileri

Islak kuru taşlama makinesi bir adet kuru ve bir adet islak taşlama diskisi ile donatılmıştır. Kaba taşlama işleminin daima kuru taşlama diski ile yapılmasına dikkat edin. İnce taşlama işlemini islak taşlama diski ile yapın ve burada iş parçasını hafifçe diske bastırmanız yeterli olacaktır. Islak kuru taşlama makinesi bıçak, makas, balta ve kesici uçları bulunan aletlerin işlenmesi ve bilenmesi için geliştirilmiştir.

Lütfen cihazlarımızın ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel kullanım için uygun olmadığını ve bu kullanımlar için tasaranmadığını dikkate alın. Aletin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya benzer kullanımlarda kullanılmamasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

4. Teknik Özellikler

Motor gücü:	250 W S2 30 min
Motor devri:	2950 dev/dak
Koruma türü:	IP23
Alternatif akım motoru:	230 V ~ 50 Hz
Kuru taşlama taşı boyutu:	Ø 150 x 20 x Ø 12,7 mm

Islak taşlama taşı boyutu:	$\varnothing 200 \times 40 \times \varnothing 20$ mm
Max. kuru taşlama taşı devri:	2950 dev/dak
Max. islak taşlama taşı devri:	131 dev/dak
Max. kuru taşlama taşı hızı:	23,16 m/s
Max. islak taşlama taşı hızı:	1,37 m/s
Ağırlık:	9,4 kg

- Çalıştırma süresi: Çalıştırma süresi S2 30 min (kısa süreli çalışma), motorun nominal gücü (250 W) ile sadece, tip etiketi üzerinde belirtilen süre (30 dakika) içinde sürekli olarak çalıştırılmasına izin verildiğine işaret eder. Aksi takdirde motor aşırı derecede isınacaktır. Çalışmaya ara verildiğinde motor tekrar başlangıç sıcaklığına erişecektir.

Ses emisyon değerleri

- Bu testerenin gürültüsü DIN EN ISO 3744; EN ISO 11201 normlarına göre ölçülür. Çalışma yerindeki gürültü oranı 85 dB (A) oranının üzerine çıkabilir. Bu durumlarda kulancının gürültü koruma önlemlerini alması gerekebilir (Kulaklı takın!)

Rölati	
Ses basıncı seviyesi L_{PA}	81,5 dB
Ses gücü seviyesi L_{WA}	94,5 dB

5. Montaj

5.1 Kivircim koruma elemanın montajı (Şekil 1/3/4/5)

- Kivircim koruma elemanını (3) civatalar (10) ile koruma kapagini (4), Şekil 4'de gösterildiği gibi monte edin.
- Kivircim koruma elemanını (3) ayarlama civatası (11) ile, kuru taşlama taşı (5) ve kivircim koruma elemanı (3) arasında mümkün olan en az aralık kalacak ve bu aralık kesinlikle 2 mm'den büyük olmayacak şekilde ayarlayın.
- Kivircim koruma elemanını (3) periyodik olarak, taşın aşılması dengelenerek şekilde ayarlayın.

5.2 İş parçası dayama ayağının montajı (Şekil 2/6)


- İş parçası dayama ayağını (7) iş parçası dayama ayağı bağınlı civatası (6), rondela (12), tırmaklı rondela (13) ve iş parçası dayama ayağı sabitleme düğmesi (14) ile iş parçası dayama ayağı tutma elemanına (15), Şekil 6'da gösterildiği gibi monte edin.

6. Çalıştırmadan önce

- Makine güvenli bir şekilde kurulacaktır, örneğin masa veya tezgah üstüne civata ile sabitlenecektir.
- Makineyi çalıştırmadan önce tüm kapak ve güvenlik donanımları talimatlara uygun şekilde monte edilmiş olacaktır.
- Taşlama taşları serbest şekilde dönebilecektir.
- Makinenin elektrik bağlantısını yapmadan önce tip etiketi üzerinde belirtilen elektrik değerleri ile şebeke değerlerinin aynı olup olmadığını kontrol edin.

7. RCD Fişi (Şekil 7)

RCD fişini (16) elektrik şebekesine bağlayın. Reset butonuna (17) basın. Kontrol lambası (18) yanar. Test butonuna (19) basarak RCD fişinin fonksiyonunu kontrol edin. Fonksiyonu normal olduğunda kontrol lambası (18) söner ve elektrik şebekesine olan kontaktı kesilir. RCD fişi, 30 mA değerindeki bir hata akımında devreye girer. RCD fişinin arzalı olması durumunda fış uzman elektrik personeli tarafından değiştirilecektir. Makineyi çalıştmak için Reset butonuna (17) yeniden basın.



8. Bakım

- Dikkat! Makinenin fışını prizden çekin.
- Makine üzerindeki toz ve kirlemeler düzleni olarak temizlenecektir. Temizleme işlemi ince fırça veya bir bez ile yapılacaktır.
- Plastik yüzeylerin temizlenmesi için tıraş edici temizleme maddesi kullanmayın.

9. Yedek parça siparişi

Yedek parça siparişinde aşağıda açıklanan bilgiler verilecektir:

- Cihaz tipi
- Cihazın parça numarası
- Cihazın kod numarası
- İstenilen yedek parçanın yedek parça numarası

Güncel fiyatlar ve bilgiler internette www.isc-gmbh.info sayfasında görülebilir.



Konformitätserklärung

ISC-GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

- (*) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- (*) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
- (*) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- (*) erklaert die volgende konformitaet in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
- (*) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- (*) declara la conformidad con las normas del acuerdo con la directiva CE e normas para o artigo
- (*) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- (*) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaisista yhdenmukaisuutta tuotteen kanssa
- (*) erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel
- (*) заявляет о соответствии товара следующими директивами и нормам EC
- (*) izjavljuje sljedeću skladjenost s odredbama i normama za artikel
- (*) declară următoarea conformitate cu linia direc-toare CE și normele valabile pentru articolul
- (*) ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklığı manası sunar.
- (*) δηλώνει την ακόλουθη σύμφωνια σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν

- (*) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- (*) attesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarer for produktet
- (*) prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a normem pro výrobek.
- (*) je izjavljujući da je u skladu s EU-irányelvök és normák szerint
- (*) pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU in normah za artikel.
- (*) deklaruje zgodnosť vybraného ponížejšieho artikulu z nasledujúcimi normami na produkty:
- (*) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a noriem pre výrobok.
- (*) deklariraju späťdajúce súhlasenie s týmto direktívou a normami na EC pre produkt.
- (*) zapisuje pro blízkovidlostižiglo z Direktivo o EC s normami, činnimi dñi danog tovaru
- (*) deklareerib vastavuse järgnevatele EL direktiivi dele ja normidele
- (*) deklaruija atitiki pagal ES direktyvas ir normas straipsnius
- (*) izjavljuje sljedeći konformitet u skladu s odred
- (*) izjavljuje sljedeći konformitet u skladu s odred
- (*) Atbilstības sertifikāts apliecinā zemāk minēto preču atbilstību ES direktīvām un standartiem
- (*) Sammäleyfryling staðfestir eftirfarandi samræmi samkvæmt reglum Evrópusambaldageins og töölumi fyrir vörur

Nass-Trockenschleifer BT-WD 150/200

<input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG	<input type="checkbox"/> 87/404/EWG
<input checked="" type="checkbox"/> 2006/95/EG	<input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG
<input type="checkbox"/> 97/23/EG	<input type="checkbox"/> 2000/14/EG:
<input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC	<input type="checkbox"/> 95/54/EG:
<input type="checkbox"/> 90/396/EWG	<input type="checkbox"/> 97/68/EG:
<input type="checkbox"/> 89/686/EWG	

EN 61029-2-4; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3


Landau/Isar, den 27.03.2007

Weichselgartner

General-Manager


Product-Management


Art.-Nr.: 44.172.15 I-Nr.: 01017 Archivierung: 4417215-27-4155050-07
Subject to change without notice



 Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών
 Teknik değişiklikler olabilir

15






(c)

Η ανατύπωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηρίσεων και συνοδευτικών φυλλαδίων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποσπάσματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.

(B)

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

16





㊂ Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μεταποτή σε Εθνικό Δικαίου πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυκλώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί επιστροφής
Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην ανωτή διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πλέον τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρθεί σε Υπηρεσία απόδυνησης η οποία θα εκτέλεσε την διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύκλωσης και απορριμμάτων. Λεν
συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή βοηθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.


㊂ Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir

Elektrikli cihazları çöpe atmayınız.



Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal normalara uyarlanması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrıstırılmış olarak toplanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.

Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifisi:

Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmeliklere uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz, ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların arıtılmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan aksesuar ile yardımcı malzemeler bu düzenlemeden muaf tutulur.



18





ΕΓΓΥΗΣΗ

Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμες πελάτη,

Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ'όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσουν άμφογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τιμήμαμας Εξυπηρέτησης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση. Ευχαρίστως σας βοηθούμε και τηλεφωνικώς στον αριθμό που αναφέρετε πιο κάτω. Για την κατίσχυση των αξιώσεων εγγύησης ισχύουν τα εξής:

1. Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθετες παροχές εγγύησης. Από την εγγύηση αυτή δεν θίγονται οι νόμιμες αξιώσεις σας για εγγύηση. Η παροχή της εγγύησής μας είναι για σας δώρεδν.


2. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο βλάβες που οφείλονται σε ελαττώματα υλικών ή παραγωγής και περιορίζονται στην αποκατάσταση αυτών των ελαττώματων ή την αντικατάσταση της συσκευής. Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και την επαγγελματική χρήση. Για το λόγο αυτό δεν υφίσταται σύμβαση εγγύησης σε περίπτωση χρήσης της συσκευής στη βιομηχανία, βιοτεχνία, για επαγγελματικό ή άλλο παρόμιο σκοπό. Από την εγγύηση μας αποκλείονται πέραν τούτου αποζημιώσεις για βλάβες μεταφοράς, βλάβες οφειλόμενες σε μη τήρηση της Οδηγίας συναρμολόγησης, ή σε εσαφαλιένη εγκατάσταση, μη τήρηση της Οδηγίας χρήσης (π.χ. σύνδεση σε λάθος τάση δικτύου ή είδος ρεύματος), καταχρηστική ή όχι ορθή χρήση (π.χ. υπερφόρτωση ή χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών εργαλείων ή εξαρτημάτων), μη τήρηση των Υποδείξεων συντήρησης και ασφαλείας, εισόδος ξένων αντικειμένων στη συσκευή (όπως π.χ. άμμος ή σκόνη), χρήση βίας ή εξωτερική επίδραση (όπως π.χ. βλάβες από πτώση) καθώς και βλάβες που οφείλονται σε κοινή φθορά.

Η αξιωση εγγύησης εκπίπτει σε περίπτωση που έγιναν ήδη ξένες επεμβάσεις στη συσκευή.

3. Η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 2 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να κατισχυθούν πριν την πάροδος της προθεσμίας της εγγύησης εντός δύο εβδομάδων από την διαπίστωση του ελαττώματος. Αποκλείεται η κατίσχυση αξιώσεων εγγύησης μετά την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης. Η επισκευή ή η αντικατάσταση της συσκευής δεν συνεπάγεται ούτε την επέκταση της διάρκειας της εγγύησης ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας εγγύησης για τη συσκευή ή τα ενδεχομένων τοποθετηθέντα εξαρτήματα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σέρβις επί τόπου.

4. Για την κατίσχυση της αξιωσης της εγγύησης σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη συσκευή, χωρίς επιβάρυνση μας με ταχυδρομικά τέλη, στην πιο κάτω αναφερόμενη διεύθυνση. Μη ξεχάστε να επισυνάψετε το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς ή άλλο ισχύον αποδεικτικό αγοράς. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να φύλαξτε καλά την απόδειξη του ταμείου! Παρακαλούμε επίσης να μας περιγράψετε την αιτία για την διαμαρτυρία σας δύο πιο αναλυτικά γίνεται. Εάν το ελάττωμα της συσκευής σας καλύπτεται από την εγγύησή μας, είτε θα σας επιστραφεί ταχύτατα η επισκευασμένη συσκευή σας, είτε θα λάβετε μία νέα συσκευή.

Φυσικά επισκευάζουμε ευχαρίστως έναντι αμοιβής και ελαττώματα στη συσκευή σας που δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται πλέον από την εγγύηση. Για το σκοπό αυτό σας παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή σας στη διεύθυνση του τιμήματος μας για Εξυπηρέτηση Πελατών.



(TR) GARANTİ BELGESİ

Sayın Müşterimiz,

Ürünlerimiz üretim esnasında sıkı bir kalite kontrolden geçirilir. Buna rağmen alet veya cihazınız tam doğru şekilde çalışmadığında ve bozulduğunda bu durumdan çok üzgün olduğumuzu belirir ve bozuk olan alet/cihazı Garanti Belgesinin alt bölümünde açıklanan Servis Hizmetlerine göndermenizi rica ederiz. Bize ayrıca aşağıda açıklanan Servis telefon numarasından da her zaman ulaşabilirsiniz. Size her konuda memnuniyetle bilgi veririz.

Garanti haklarından faydalananın için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. Bu Garanti koşulları ek Garanti Hizmetlerini düzenler. Kanuni Garanti Haklarını bu Garanti düzenlemesinden etkilenmez ve saklı kalır. Garanti kapsamında sunduğumuz hizmetler ücretsizdir.
2. Garanti kapsamına sadece malzeme ve üretim hatasından kaynaklanan eksiklik ve ayıplar dahildir. Bu durumlarda garanti hizmetleri sadece arızanın onarımı veya aletin/cihazın değiştirilmesi ile sınırlıdır. Aletlerimizin ve cihazlarımızın ticari ve endüstriyel kullanımının amacı tasaranmadığını lütfen dikkate alın. Bu nedenle aletin/cihazın ticari ve endüstriyel işletmelerde kullanılması veya benzer çalışma alanlarında çalıştırılması durumunda Garanti Sözleşmesi geçerli değildir. Ayrıca transport hasarları, montaj talimatına veya yönetmeliklere aykırı yapılan montajlardan ve testisatlarından kaynaklanan hasarlar, kullanım talimatına riayet etmemeye nedeniyile oluşan hasarlar (örneğin yanlış bir şebeke gerilimine veya akım türne bağılma gibi), kullanım amacına veya talimatlara aykırı kullanımından kaynaklanan hasarlar (örneğin alete/cihaza aşırı yüklenme veya kullanımına izin verilmeyen alet veya aksesuar), bakım ve güvenlik talimatlarına riayet edilmemesinden kaynaklanan hasarlar, aletin/cihazın içine yabancı maddenin girmesi (örneğin kum, taş veya toz), zor kullanıma veya harici zorlamlardan kaynaklanan hasarlar (örneğin aşağı düşme nedeniyile oluşan hasar) ve kullanıma bağlı olağan aşınma gibi durumlar garanti kapsamına dahil değildir.
3. Alet/cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapıldığında veya müdahalede bulunulduğunda garanti hakkı sona erer.
4. Garanti süresi 2 yıldır ve garanti süresi aletin/cihazın satın alındığı tarihde başlar. Arızayı tespit ettinizde garanti hakkından faydalama talebi, garanti süresi dolmadan iki hafta önce bildirilmelidir. Garanti süresi dolduktan sonra garanti hakkından faydalama talebinde bulunulamaz. Aletin/cihazın onarılması veya değiştirilmesi garanti süresinin uzamasına yol açmaz ayrıca onarılan alet veya takılan parçalar için yeni bir garanti süresi olmaz. Bu aynı zamanda yerinde verilen Servis Hizmetleri için de geçerlidir.
5. Garanti hakkından faydalannmak için arızalı aleti, gönderi ücreti göndericiye ait olmak üzere aşağıda belirtilen adres postalayın. Satın aldığınız tarihi belirten orijinal fış veya başka bir belgeyi de alet ile birlikte göndерin. Bu nedenle kasa fışını belgelemek için daima iyiçe saklayın! Ariza ve şikayet sebebini mümkün olduğunda doğru şekilde açıklayın. Aletin arızası garanti kapsamına dahil olduğunda size en kısa zamanda onarılmış veya yeni bir alet/cihaz gönderelecektir.

Ayrıca garanti kapsamına dahil olmayan veya garantisi dolan arızaları ücreti karşılığında memnuniyetle onarırız. Bunun için aleti/cihazı lütfen Servis adresimize gönderin.

EH 04/2007