


- D** Wird die Maschine überlastet, schaltet diese zum Schutz ab und das LED-Licht (5) fängt an zu blinken (5x, dann 1 Sekunde Pause). Lassen Sie das Gerät abkühlen. Anschließend kann das Gerät wieder normal verwendet werden.
- GB** The machine will shut off and the LED light (5) will begin to flash (5x, then a 1-second pause) if it becomes overheated. Let the unit cool down. Then the equipment can be operated as normal again.
- F** Si la machine est surchargée, celle-ci s'éteint automatiquement par sécurité et la lampe LED (5) commence à clignoter (5x, puis 1 seconde de pause). Laissez refroidir l'appareil. Ensuite, l'appareil peut être utilisé à nouveau normalement.
- I** Se l'apparecchio viene sovraccaricato si spegne automaticamente per protezione e la luce LED (5) inizia a lampeggiare (5 volte, poi 1 secondo di pausa). Fate raffreddare l'apparecchio. Poi si può riutilizzare l'apparecchio normalmente.
- DK/N** Overbelastes maskinen, slukker den for at beskytte maskinen, og LED-lyset (5) går i gang med at blinke (5x, så 1 sekund pause). Lad generatoren køle af. Herefter kan produktet tages i brug igen på normal vis.
- S** Om maskinen överbelastas kommer den att slås ifrån för att skyddas. LED-ljuset (5) börjar blinka (5 ggr, därefter 1 sekund paus). Låt maskinen svalna. Därefter kan maskinen användas på normalt sätt igen.
- CZ** Pokud se stroj přetíží, z důvodu ochrany se vypne a kontrolka LED (5) začne blikat (5x, pak 1 sekunda pauza). Nechte přístroj vychladnout. Poté se přístroj může zase normálně používat.
- SK** Ak je stroj preťažený, z dôvodu ochrany sa vypne a kontrolka LED (5) začne blikat (5x, potom 1 sekunda pauza). Nechajte prístroj vychladnúť. Potom je možné prístroj znovu normálne používať.
- NL** Als de machine overbelast wordt, schakelt hij ter bescherming uit en begint het led-lampje (5) te knipperen (5x, daarna 1 seconde pauze). Laat het apparaat afkoelen. Het apparaat kan daarna weer normaal worden gebruikt.
- E** Si la máquina se sobrecarga, se desconecta como protección y la luz LED (5) empieza a parpadear (5 veces, luego 1 segundo de pausa). Esperar a que el aparato se enfríe. A continuación el aparato puede volver a utilizarse normalmente.
- FIN** Jos koneetta ylikuormitetaan, niin se sammutuu koneen suojaamiseksi ja LED-valo(5) alkaa vilkkua (5 kertaa, sitten 1 sekunnin tauko). Anna laitteen jäähtyä. Sen jälkeen voit käyttää laitetta jälleen tavalliseen tapaan.
- SLO** Če je stroj preobremenjen, se zaradi zaščite izklopi, lučka LED (5) pa začne utripati (5x, nato 1 sekundo premora). Naprav naj se ohladi. Nato lahko napravo spet normalno uporabljate.



- H** Ha a készülék túlterhelt, védelem céljából kikapcsol, és a LED-fény (5) villogni kezd (5x, majd 1 másodperc szünet). Hagyja a készüléket lehűlni. Azután a készüléket megint normálisan használható.
- RO** Dacă mașina este suprasolicitată, acesta se oprește pentru protecție și lumina LED (5) începe să clipească (5x, apoi o pauză de 1 secundă). Lăsați aparatul să se răcească. După aceea, aparatul poate fi utilizat din nou normal.
- GR** Σε περίπτωση υπερφόρτωσης της μηχανής, απενεργοποιείται για προστασία της και αρχίζει να αναβοσβήνει το φως LED (5) (5 φορές, μετά 1 δευτερόλεπτο διάλειμμα). Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Κατόπιν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικά τη συσκευή.
- P** Se a máquina for sobrecarregada, esta desliga-se para efeitos de proteção e a luz LED (5) começa a piscar (5x, depois 1 segundo de pausa). Deixe o aparelho arrefecer. Em seguida, o aparelho pode ser usado normalmente.
- HR/BIH** Ako se stroj preoptereti, onda se isti za zaštitu isključuje i LED svjetiljka (5) počinje treptati (5x, zatim 1 sekunda pauze). Ostavite uređaj da se ohladi. Nakon toga uređaj se opet može normalno koristiti.
- RS** Ako se mašina preoptereti, onda se ona za zaštitu isključuje i LED svetlo (5) počne da trepti (5x, onda 1 sekund pauze). Pustite uređaj da se ohladi. Potom se uređaj može ponovo normalno upotrebiti.
- TR** Makineye aşırı yüklenildiğinde makine koruma için kapanır ve LED ışığı (5) yanıp sönmeye başlar (5 kez, sonra 1 saniye duraklama). Testerenin soğumasını bekleyin. Testere soğuduktan sonra tekrar normal şekilde kullanılabilir.
- PL** Jeżeli urządzenie jest przeciążone, wyłączą się w celu ochrony, a dioda LED (5) zaczyna migać (5 razy, a następnie 1 sekunda przerwy). Należy poczekać, aż urządzenie ostygnie. Następnie można powrócić do normalnej pracy z urządzeniem.
- EE** Kui masin koormatakse üle, lülitub see kaitseks välja ja LED-tuli (5) hakkab vilkuma (5x, seejärel 1-sekundiline paus). Lase seadmel maha jahtuda. Seejärel saab seadet jälle tavaliselt kasutada.