















Kezelési útmutató
Fejező és gérvágó fűrész









Tartalomjegyzék

1. Biztonsági útmutatások
2. A készülék áttekintése, szállítási terjedelem
3. Rendeltetésszerű használat
4. Műszaki adatok
5. Üzembe helyezés előtt
6. Használat
7. A tápkábel cseréje
8. Tisztítás, karbantartás és tartalék alkatrészek rendelése
9. Hulladékkezelés, újrahasznosítás
10. Tárolás
 - Garanciális feltételek
 - Garancianyilatkozat



Figyelem! A sérülések kockázatának csökkentése érdekében olvassa el a kezelési útmutatót!



Viseljen hallásvédő eszközt! A zaj halláskárosodáshoz vezethet.



Viseljen porvédő maszkot! Ha fával vagy más anyaggal dolgozik, akkor a munka során az egészségre ártalmas por keletkezhet. Azbeszttartalmú anyagokkal dolgozni tilos!



Használjon védőszemüveget! A készülékkel végzett munkálatok során keletkező szikrák, illetve a gépből kirepülő szilánkok, a forgács és a por a látás elvesztéséhez vezethetnek.



Figyelem! Sérülésveszély! Ne nyúljon bele a forgó fűrészlapba!

⚠ Figyelem!

A személyi sérülések és az anyagi kár elkerülése érdekében a készülék használata közben bizonyos óvintézkedéseket be kell tartani. Ezért kérjük, gondosan tanulmányozza át a mellékelt kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat. Tartsa az útmutatót olyan helyen, hogy a szükséges információkhoz bármikor hozzáférhessen. Ha a készüléket továbbadja, adja vele oda a mellékelt kezelési/biztonsági útmutatót is. A jelen útmutató, illetve a biztonsági útmutatásokban leírtak figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezett károkért nem vállalunk felelősséget.

1. Biztonsági útmutatások

A biztonsági útmutatásokat ebben a füzetben találja.

⚠ FIGYELEM!


Olvassa el a biztonsági útmutatásokat és utasításokat. A biztonsági útmutatások és a kezelési útmutatóban leírtak betartásának elmulasztása elektromos áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet. **Őrizze meg a biztonsági és a kezelési útmutatót.**

Speciális utasítások a lézer használatához

⚠ Figyelem! Lézersugár!

Ne nézzen a sugárba!

2. lézerosztály



- Soha ne nézzen közvetlenül a lézersugárba!
- Soha ne irányítsa a lézersugarat tükröződő felületekre, vagy emberekre, állatokra! Még a gyengébb teljesítményű lézersugár is károsíthatja a szemet!
- Figyelem! Ha nem az útmutatóban leírt módon üzemelteti a készüléket, akkor a lézersugár komoly sérüléseket okozhat.
- Soha ne nyissa ki a lézer modult!
- Tilos olyan változtatást végezni a lézeren, amellyel megnövelheti a teljesítményét!
- A biztonsági útmutatások figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A készülék áttekintése, szállítási terjedelem

2.1 A készülék áttekintése (1/2. ábrák)

1. Kioldó kar
2. Fogantyú
3. BE/KI kapcsoló gomb
4. Gépfaj
5. Fűrészlap
6. Állítható fűrészlapvédelem
7. Ütközősín
8. Forgóasztal
9. Fix fenéklemez
10. Rögzítőfogantyú
11. Rögzítőlemez
12. Rögzítőcsavar
13. Munkadarab-vezető
14. Forgácsgyűjtő zsák
15. Skála
16. Biztosító csapszeg
17. Skála (forgóasztal)

2.2 Szállítási terjedelem

Vegye ki a készülék darabjait a csomagolásból és ellenőrizze, hogy a szállítási terjedelembe megadott valamennyi alkatrészt és részegységet mellékeltek-e. Kérjük, vegye figyelembe a kezelési útmutató végén található, „Garanciális feltételek” részben leírtakat.

- Nyissa ki a csomagolást és vegye ki óvatosan a készüléket.
- Távolítsa el a csomagolóanyagot, valamint a csomagolási és szállítási rögzítéseket (ha vannak ilyenek).
- Ellenőrizze, hogy mellékeltek-e a szállítási terjedelembe felsorolt valamennyi alkatrészt és részegységet.
- Ellenőrizze, hogy találhatók-e sérülések a készüléken és az alkatrészekben.
- Amennyiben lehetséges, őrizze meg a csomagolást a garancia lejártáig.

Figyelem!

A készülék és a csomagolás nem játék! TILOS a műanyag zacskókat, fóliákat és a kisebb alkatrészeket gyermekek kezébe adni! Ezeket a gyermekek lenyelhetik. Fulladásveszély!

- Keményfém fűrészlap
- Imbuszkulcs
- Rögzítő
- Forgácsgyűjtő zsák
- Kezelési útmutató
- Biztonsági útmutatások

3. Rendeltetésszerű használat

A fejező és gérvágó fűrész a gép méretének megfelelő fa, és fához hasonló anyagok vágására tervezték. A fűrész nem alkalmas tűzifa aprítására.

A gépet kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra használja! Bármilyen más, ettől eltérő használat nem rendeltetésszerű alkalmazásnak minősül. Az így keletkező károkért, illetve sérülésekért kizárólag a felhasználó/üzemeltető vonható felelősségre; a gyártót nem terheli semmilyen felelősség.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy eszközeink rendeltetésszerű használatához nem tartoznak hozzá a kereskedelmi, ipari célú és reklámtevékenységhez kapcsolódó alkalmazások. Nem vállalunk garanciát abban az esetben, ha az eszközt reklámozási, kereskedelmi, ipari, vagy hasonló jelleggel üzemelteti.

Kizárólag a készülékhez készült fűrészlapokkal dolgozzon! Vágókorongok használata szigorúan tilos!

Feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági útmutatásokat, valamint a kezelési útmutatóban található, összeszerelésre és üzemeltetésre vonatkozó utasításokat. Az üzemeltetőknek és a készüléket karbantartó személyeknek ismerniük kell az útmutatóban leírtakat, illetve, fel kell hívni a figyelmüket a lehetséges veszélyekre. Az érvényes balesetvédelmi előírások betartása kötelező és elengedhetetlen! Kérjük, vegye figyelembe a munkaegészségügyi és a további általános biztonságtechnikai szabályokat is.

A készüléken végzett változtatásokért és az abból eredő esetleges károkért a gyártó nem vonható felelősségre. Vannak azonban olyan veszélyek, amelyeket akkor sem küszöbölhet ki teljesen, ha rendeltetésszerűen használja a készüléket. A készülék szerkezetéből és felépítéséből adódóan a következőkkel kell számolnia:

- A felhasználó hozzáérhet a fűrészlap fedetlen vágórészéhez.
- Belenyúlhat a forgó fűrészlapba (vágási sérülés).
- A munkadarab vagy annak darabjai/részei visszacsapódhatnak.
- Eltörhet a fűrészlap.
- A fűrészlap hibás keményfém részei szétrepülhetnek.
- Halláskárosodást szenvedhet, ha nem használ hallásvédőt.
- Ha zárt helyiségben használja a készüléket, akkor a fűrészpor koncentrációja ártalmas lehet az egészségre.

4. Műszaki adatok

Váltóáramú motor	230V ~ 50Hz
Teljesítmény.....	1600 watt
Üzem mód.....	S1
Üresjárat fordulatszám n_0	4000 min ⁻¹
Keményfém fűrészlap	Ø 250 x Ø 30 x 3,0 mm
Fogak száma	48
Súly	kb. 11 kg
Dőlésszög	-45° / 0° / +45°
Gérvágás:	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágásszélesség 90°-nál	max. 130 x 75 mm
Vágásszélesség 45°-nál	max. 95 x 75 mm
Vágásszélesség 2 x 45°-nál (dupla gérvágás)	max. 95 x 35 mm
Lézerosztály.....	2
Lézer hullámhossza	650 nm
Lézer teljesítménye	≤ 1 mW

Zaj és rezgés

A zaj- és rezgésértékek az EN 61029 alapján kerültek megállapításra.

Hangnyomásszint L_{pA}	93 dB(A)
Ingadozás K_{pA}	3 dB
Zajszint L_{WA}	103 dB(A)
Zajszint-ingadozás K_{WA}	3 dB

Viseljen hallásvédő eszközt!

A zaj halláskárosodáshoz vezethet.

A rezgés összértéke (a három irány vektorainak összege) az EN 61029 előírásainak megfelelően került megállapításra.

Rezgésemisszió-érték $a_h = 4,19 \text{ m/s}^2$

Ingadozás $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Figyelem!

A megadott rezgésemisszió-értéket egy hitelesített mérési eljárással mérik. Az elektromos eszköz használatának módjától függően ez változhat, bizonyos esetekben pedig meghaladhatja a megadott értéket.

A rezgésemisszió-érték az elektromos eszközök összehasonlítására használható.

A rezgésemisszió-érték segíthet egy adott káros hatás idő előtti kiszűrésében is.

Törekedjen arra, hogy a kibocsátott zaj és a rezgés mértéke a lehető legalacsonyabb legyen!

- Kizárólag kifogástalan állapotban lévő készülékkel dolgozzon.
- Rendszeresen tartsa karban és tisztítsa meg a készüléket.
- A készülék jellemzőihez igazodva válassza meg a munkavégzés módját.
- Ne terhelje túl a készüléket.
- Szükség esetén ellenőriztesse a gépet.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja azt.

Maradvány kockázatok

Kockázatok akkor is felmerülhetnek, ha a készüléket a rendeltetésének megfelelően használja. A készülék felépítését, az üzemeltetés módját és az elvégezni kívánt munkát figyelembe véve a következő veszélyeket kell számításba venni:

1. Károsodhat a tüdeje, ha nem visel porvédő maszkot.
2. Halláskárosodást szenvedhet, ha nem visel hallásvédő eszközt.
3. Egészségkárosodást szenvedhet a kézre és a karra ható rezgések következtében, ha a készüléket hosszabb ideig üzemelteti, nem megfelelően használja, vagy nem tartja megfelelően karban.

5. Üzembe helyezés előtt

Csatlakoztatás előtt mindig ellenőrizze, hogy a típustáblán feltüntetett feszültség egyezik-e a rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.

A készülék beállításai előtt mindig húzza ki a hálózati dugót.

5.1 Általános ismertető

- Állítsa a készüléket szilárd felületre: csavarozza, pl. egy munkapadra, univerzális állványra, vagy más, hasonló felületre.
- Üzembe helyezés előtt szerelje fel az összes védőburkolatot és biztonsági berendezést.
- A fűrészlapnak szabadon, akadálymentesen kell forognia.
- Ügyeljen arra, hogy a megmunkálandó fadarabban ne legyenek idegen tárgyak, pl. szegek vagy csavarok.
- A BE/KI kapcsoló gomb megnyomása előtt ellenőrizze, hogy a fűrészlapot megfelelően a helyére szerelte-e, illetve, hogy a készülék mozgó/forgó részei könnyen mozgathatóak-e.

5.2 A fűrész összeszerelése (1/3. ábrák)

- Tolja mindkét munkadarab-vezetőt (13) a készülék oldalán lévő, erre a célra készült

furatokba (21), majd rögzítse őket a szárnyas csavarok (22) segítségével.

- Helyezze a rögzítőt (19) az ütközősín tetején lévő egyik tartóba (20), és rögzítse a szárnyas csavarral (33).

5.3 A fűrész beállítása (1/2. ábrák)

- A forgóasztal (8) beállításához lazítsa meg a rögzítőfogantyút (10) kb. 2 fordulattal, majd nyomja meg a rögzítőlemezt (11) a forgóasztal (8) rögzítésének kiengedéséhez.
- A forgóasztalt (8) az alábbi pozíciókba (bevágásokba) állíthatja: 0°, 15°, 22,5°, 30° és 45°. Ha a rögzítőlemez (11) rögzült, akkor a megfelelő állásban még a rögzítőfogantyút (10) is meg kell húzni.
- Ha a fentiekben leírtaktól eltérő szögben szeretné rögzíteni az asztalt, akkor elég, ha csak a rögzítőfogantyúval (10) rögzíti a forgóasztalt (8).
- A fűrész úgy tudja az alsó helyzetből felengedni, hogy a gépfejet (4) enyhén lenyomja, majd ezzel egy időben kihúzza a motortartóból a biztosító csapszeget (16). Forgassa el 90°-kal a biztosító csapszeget (16); a gépfej (4) így rögzített állapotban marad.
- Hajtsa fel a gépfejet (4).
- A rögzítőcsavar (12) meglazítását követően max. 45°-os szögben, balra döntheti meg a gépfejet (4).
- Ellenőrizze, hogy a típustáblán feltüntetett feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel, majd (egyezés esetén) csatlakoztassa a készüléket.

5.4 Az ütköző finombeállítása 90°-os fejező vágáshoz (4/5/6/9. ábrák)

- Nyomja le, majd rögzítse a gépfejet (4) a biztosító csapszeggel (16).
- Lazítsa meg a rögzítőcsavart (12).
- Helyezze a derékszöget (a) a fűrészlap (5) és a forgóasztal (8) közé.
- Lazítsa meg az anyát (23) és addig tekerje az állítócsavart (24), amíg a fűrészlap (5) és forgóasztal (8) közötti szög 90° nem lesz.
- A beállítás rögzítéséhez húzza meg az anyát (23).

5.5 Az ütköző finombeállítása 45°-os gérvágáshoz (8/9. ábrák)

- Nyomja le, majd rögzítse a gépfejet (4) a biztosító csapszeggel (16).
- Rögzítse a forgóasztalt (8) 0°-os pozícióban.
- Lazítsa meg a rögzítőcsavart (12), és a fogantyújánál (2) fogva döntse balra, 45°-os szögbe a gépfejet (4).
- Helyezze a 45°-os csúcshözet (b) a fűrészlap (5) és a forgóasztal (8) közé.

- Lazítsa meg az anyát (25) és addig tekerje a beállító csavart (26), amíg a fűrészlap (5) és forgóasztal (8) közötti szög 45° nem lesz.
- A beállítás rögzítéséhez húzza meg az anyát (25).

6. Használat

6.1 Fejező vágás 90°, forgóasztal 0° (1. ábra)

- A fűrész a főkapcsoló (3) megnyomásával kapcsolhatja be.
- Figyelem! Helyezze a munkadarabot a készülékre, majd rögzítse azt a befogó (19) segítségével. Az anyag így nem csúszhat el a megmunkálás során.
- Bekapcsolás után várjon, amíg a fűrészlap (5) el nem éri a maximális fordulatszámot.
- Nyomja oldalra a kioldó kart (1), majd enyhén és egyenletesen nyomja rá a gépfejet a fogantyújánál (2) fogva a munkadarabra addig, amíg a fűrészlap el nem vágja azt.
- A vágási folyamat befejeztével hajtsa a gépfejet a felső nyugalmi pozícióba, majd engedje el a BE/KI kapcsoló gombot (3). Figyelem! A visszahúzó rugó miatt a készülék automatikusan felfelé csapódik. Ezért kérjük, ne engedje el a fogantyút (2) a vágás befejeztével, hanem lassan, némi ellenérőt kifejtve engedje vissza a gépfejet.

6.2 Fejező vágás 90°, forgóasztal 0°-45° (6. ábra)

A fejező fűrész segítségével az ütközősínről balra és jobbra egyaránt 0°-tól 45°-ig terjedő vágási munkákat végezhet.

- Hajtsa fel a gépfejet (4).
- Lazítsa meg a forgóasztalt (8): ehhez lazítsa meg a rögzítőfogantyút (10), és nyomja le a rögzítőlemezt (11).
- Állítsa a forgóasztalt (8) a fogantyú (2) segítségével a kívánt szögbe: a forgóasztalon található nyílknak és a fenéklemezen (9) lévő, munkához használni kívánt szögnek (17) egyeznie kell.
- Húzza meg a rögzítőfogantyút (10) a forgóasztal (8) rögzítéséhez.
- A vágást a 6.1-es pontban leírtak alapján végezze el.

6.3 Gérvágás 0°- 45, forgóasztal 0° (4/7. ábrák)

- A fejező fűrész balra hajtva 0°-tól 45°-ig terjedő gérvágási munkákat végezhet a munkafelületen.
- Hajtsa fel a gépfejet (4).
- Rögzítse a forgóasztalt (8) 0°-os pozícióban.

- Lazítsa meg a rögzítőcsavart (12), és a fogantyújánál (2) fogva döntse balra a gépfejet (4) úgy, a szögmutató (a) a megfelelő szögre (15) mutasson.
- Húzza meg az anyát (12), és végezze el a vágást a 6.1-es pontban leírtak alapján.

6.4 Gérvágás 0°- 45, forgóasztal 0°- 45° (10. ábra)

A fejező fűrészrel dupla gérvágási munkákat is végezhet: balra hajtva 0°-tól 45°-ig, és ezzel egy időben az ütközősínhez képest 0°-tól 45°-ig.

- Hajtsa fel a gépfejet (4).
- Lazítsa meg a forgóasztalt (8): ehhez lazítsa meg a rögzítőfogantyút (10), és nyomja le a rögzítőlemezt (11).
- Állítsa a forgóasztalt (8) a fogantyúval (2) a kívánt szögbe (lásd 6.2-es pont).
- Húzza meg a rögzítőcsavart (10) a forgóasztal rögzítéséhez.
- Lazítsa meg a rögzítőcsavart (12), és a fogantyújánál (2) fogva döntse balra a gépfejet (4) a kívánt szögbe (lásd 6.3-as pont).
- Húzza meg a rögzítőcsavart (12).
- A vágást a 6.1-es pontban leírtak alapján végezze el.

6.5 Forgácsgyűjtő zsák (2. ábra)

A fűrészhez tartozik egy forgácsgyűjtő zsák (14). A forgácsgyűjtő zsák (14) ürítéséhez nyissa ki az alján található tépőzárat.

6.6 A fűrészlap cseréje (11-14. ábrák)

- A fűrészlap cseréje előtt húzza ki a hálózati dugót!
- A sérülések elkerülése érdekében a fűrészlap cseréje közben mindig viseljen kesztyűt!
- Hajtsa fel a gépfejet (4).
- Lazítsa meg a fűrészlap borítólemezeének (f) csavarját (z).
- Húzza vissza a mozgatható fűrészlap-védelmet (6), majd ezzel egy időben fordítsa el a borítólemezt úgy, hogy hozzáférhessen az alátétes csavarhoz.
- Nyomja le egyik kezével a fűrésztengelezárat (35), a másik kezével pedig helyezze az imbuszkulcsot (d) az alátétes csavarra (31). A fűrésztengelezár (35) max. egy fordulat után rögzül.
- Ezt követően az óramutató járásával megegyező irányba hajtva lazítsa meg az alátétes csavart (31).
- Csavarja ki teljesen az alátétes csavart (31), és vegye ki a külső alátétet (32).
- Vegye le a fűrészlapot (5) a belső alátétről, majd lefelé irányuló mozdulattal húzza ki azt.
- Alaposan tisztítsa meg az alátétes csavart (31), a külső- (32), és a belső alátétet.

- Fordított sorrendben helyezze be az új fűrészlapot (5), majd húzza meg azt.
- Figyelem! A fogak vágószögének, azaz a fűrészlap (5) vágási irányának meg kell egyeznie a készülék burkolatán található nyíl irányával.
- A fűrészszel végzett további munkálatok előtt ellenőrizze, hogy a védőburkolatok megfelelően működnek-e.
- Figyelem! A fűrészlap cseréje után mindig ellenőrizze, hogy a lap függőleges állásban, illetve 45°-nál is akadálytalanul forog-e az asztalbetétben.
- Figyelem! A fűrészlap (5) cseréje és javítása közben mindig szakszerűen járjon el.

6.7 Lézer (13. ábra)

- A kapcsolóval (a) be-, illetve kikapcsolhatja a lézert.
- A lézer egy sugarat vetít a munkadarabra.
- A lézer vonalát követve pontosan akkorára vághatja a munkadarabot, amekkorára szeretné.

7. A tápkábel cseréje

A veszélyhelyzetek kialakulásának elkerülése érdekében a sérült kábelt mindig a gyártóval, a szervizzel vagy szakemberrel cseréltesse ki.

8. Tisztítás, karbantartás és tartalék alkatrészek rendelése

Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati dugót.

8.1 Tisztítás

- Tartsa a biztonsági berendezéseket, a szellőzőnyílásokat, valamint a motor burkolatát annyira por- és piszokmentesen, amennyire csak lehet. Törölje át a készüléket egy tiszta textildarabbal, vagy fúvassa át alacsony nyomású sűrített levegővel.
- Minden egyes használat után tisztítsa meg a készüléket.
- Használjon enyhe szappanos vizet a tisztításhoz. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket. Ne használjon tisztító- és oldószereket, ezek ugyanis árthatnak a készülék műanyag burkolatának. Ügyeljen arra, hogy ne szívárogon víz a készülék belsejébe. A beszivárgó víz megnöveli az elektromos áramütés veszélyét.

8.2 Szénkefék

Túlzott szikraképződés esetén elektrotechnikai szakemberrel ellenőriztesse a szénkeféket. Figyelem! A szénkeféket csak elektrotechnikai szakember cserélheti ki.

8.3 Karbantartás

- Az eszköz belsejében nincsenek karbantartást igénylő részek.
- Időről időre kenje be a mozgó alkatrészeket.

8.4 Tartalék alkatrészek rendelése

Tartalék alkatrészek rendelésekor a következő adatokat tüntesse fel:

- A készülék típusa
 - Az eszköz cikkszáma (Cikksz.)
 - Az eszköz azonosító száma (A.sz.)
 - A szükséges tartalék alkatrész száma
- Aktuális árak, információk: www.isc-gmbh.info

9. Hulladékkezelés, újrahasznosítás

A készülék csomagolása a szállítási sérülések kiküszöbölésére szolgál. A csomagolás anyaga nyersanyag, így az újrafelhasználható, vagy visszatáplálható a nyersanyagláncba. Az eszköz és tartozékai többféle anyagból, pl. fémből és műanyagból készültek. A meghibásodott elektromos készüléket soha ne dobja a háztartási hulladékba! Ártalmatlanítsa a készüléket környezetbarát módon: adja le egy gyűjtőhelyen. A legközelebbi gyűjtőhellyel kapcsolatos információkért, kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz.

10. Tárolás

Tárolja a készüléket és annak tartozékait sötét, száraz, fagytól védett, és gyermekek által el nem érhető helyen. Optimális tárolási hőmérséklet: 5°C és 30°C között. A készüléket az eredeti csomagolásában tárolja.



Kizárólag EU tagállamok részére.

Soha ne dobja az elektromos készülékeket a háztartási hulladékba!

A 2002/96/EK használt elektromos és elektronikus készülékek európai irányelvének, és annak nemzeti jogalkotásba ültetése értelmében a használt elektromos készülékeket külön kell összegyűjteni, és környezetbarát módon kell újrahasznosítani.

A visszaküldött termékekkel kapcsolatos újrafelhasználási lehetőségek:

Amennyiben az eszköz tulajdonosa lemond a termékről, gondoskodnia kell annak megfelelő újrahasznosításáról. Ezt megteheti a használt készülék újrahasznosítási központba történő leadásával. A központ a helyi és ipari hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírásokkal összhangban újrahasznosítja a terméket. Ez nem vonatkozik a régi készülékekhez tartozó tartalék alkatrészekre, valamint elektromos alkatrész nélküli eszközökre.

A dokumentáció vagy a termékkel kapcsolatos anyagok utánnyomása vagy sokszorosítása kizárólag az ISC GmbH kifejezett beleegyezésével lehetséges.

Műszaki változtatások joga fenntartva!

Garanciális feltételek

Az alábbi táblázatban leírtaknak megfelelően a Fa. iSC GmbH, illetve az a barkácsáruház, ahol a terméket vásárolta, garantálja a meghibásodások elhárítását és a készülék cseréjét, amennyiben a garanciális igény érvényesíthető.

Hiba leírása	Példa	Garancia
Anyag- vagy konstrukciós hiba		24 hónap
Kopó alkatrészek*	szénkefék	6 hónap
Fogyóeszközök*	fűrészlap	Csak azonnali meghibásodás esetén vállalunk garanciát (24 órával a vásárlás / blokk kiállításának időpontjától számítva)
Hiányzó alkatrészek		5 munkanap

* Nem feltétlenül találhatók meg a csomagolásban!

A Fa. iSC GmbH vállalja a fogyóeszközök és kopó alkatrészek, valamint a hiányzó alkatrészek pótlását, illetve utanszállítását, amennyiben ezt blokk ellenében a vásárlástól számított

- 24 órán belül (fogyóeszközök esetében)
 - 5 munkanapon belül (hiányzó alkatrészek esetén)
 - 6 hónapon belül (kopó alkatrészek esetén)
- bejelenti.

Garanciális anyag- vagy konstrukciós hiba esetén, kérjük, juttassa el hozzánk a készüléket a kitöltött adatlappal együtt. Kérjük, hogy a lehető legpontosabban írja le a hibát.

Kérjük, válaszolja meg az alábbi kérdéseket:

- Dolgozott már a készülékkel, vagy már a kezdetektől fogva rossz volt?
- A hiba jelentkezése előtt feltűnt Önnek bármi, nem rendeltetésszerű (nem megfelelő működés, meghibásodás)?
- Mit gondol, mi a gond a készülékkel (mi a fő hibajelenség)? Kérjük, részletesen írja le a hibát.

**Megfelelőségi nyilatkozat**

D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
P declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ja izjavува следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Fejező és gérvágó fűrész TH-MS 2513 L (Einhell)

- | | |
|---|---|
| ☐ 87/404/EC_2009/105/EC | ☒ 2006/42/EC |
| ☐ 2005/32/EC_2009/125/EC | ☐ Annex IV |
| ☐ 2006/95/EC | Notified Body: |
| ☐ 2006/28/EC | Notified Body No.: |
| ☒ 2004/108/EC | Reg. No.: |
| ☐ 2004/22/EC | ☐ 2000/14/EC_2005/88/EC |
| ☐ 1999/5/EC | ☐ Annex V |
| ☐ 97/23/EC | ☐ Annex VI |
| ☐ 90/396/EC_2009/142/EC | Noise: measured L_{wA} = dB (A); guaranteed L_{wA} = dB (A) |
| ☐ 89/686/EC_96/58/EC | P = KW; L/Ø = cm |
| ☒ 2011/65/EC | Notified Body: |
| | ☐ 2004/26/EC |
| | Emission No.: |

**Standard references: EN 61029-1; EN 61029-2-9; EN 60825-1;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3**

Landau/Isar, den 21.05.2013

Weichselgartner/General-Manager

Schunk/Product-Management

First CE: 13

Art.-No.: 43.008.50 I.-No.: 11012

Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR004798
Documents registrar: Markus Henghuber
 Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar