

(GR) Οδηγία χρήσης για
φραΐζα επάνω επιφανείας

(TR) Kullanma talimatı
Elektrikli üst freze

Einhell®
bavaria


6

CE



Art.-Nr.: 43.505.00



I.-Nr.: 01022

BOF 850E



GR Παρακαλούμε ξεδιπλώστε τις σελίδες 2
TR Lütfen sayfa 2'ü açın





3

GR

1. Περιγραφή της συσκευής
2. Κλιμακά
3. Οδηγός-τέρμα βάθους
4. Περίβλημα κινήτηρα
5. Αγωγός δίκτυου
6. Διακόπτης ON-OFF
7. Ρυθμιστής αριθμού στροφών
8. Πτερωτή βίδα
9. Οδηγός ο 18
10. Ακρη διαβήτη
11. Πόδι φραιζάς
12. Μανδλώση απράκτου
13. Πάραλληλος οδηγός-τέρμα
14. Διχαλωτό κλεδιό
15. Συσφικτική λαβή
16. Αναρρόφηση σ 36 εσωτ.

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου	230V - 50 Hz
Αναρρόφηση ισχύος	850 Watt
Αριθμός στροφών στο κενό	11.000 - 31.000 min ⁻¹
Υψης άρσης	40 mm (βάθος φραιζαρίσματος)
Συσφικτικό	Ø 8 και Ø 6 mm
για φραιζάρισμα ειδικής φόρμας	Ø 40 mm
Με προστατευτική μόνωση	II / □
Βάρος	3,3 κγρ.
Στάθμη ακουστικής πίεσης LWA	89,7 dB(A)
Ισχύς ακουστικής πίεσης LWA	100,9 dB(A)
Ταλαντώσεις α	2,7 m/s ²

3. Σωστή χρήση

Η φραιζά επάνω επιφανείας είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για κατεργασία ξύλου και πλαστικών, για αφαιρεστρόζων στις βάσεις κλαδών, για το φραιζάρισμα αυλακών, για την κατεργασία κοιλοτήτων, αντιγραφή γυαλών και γραμμάτων κλπ. Η φραιζά να μη χρησιμοποιείται για την κατεργασία μετάλλων, λίθων κλπ. Η μηχανή να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Πλέον όλη πέραν τουτού χρήση δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Για σε παρόμοια χρήση οφειλόμενες ζημιές ή τραυματισμούς παντός είδους ευθύνεται ο χρήστης ή ο χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

4. Σημαντικές υποδείξεις

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Οδηγία χρήσης και να προσέξετε τις υποδείξεις της. Με τη βοήθεια της Οδηγίας χρήσης να εξοικειωθείτε με τη συσκευή, τη αισιοή της χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας. Να φυλάγετε την Οδηγία χρήσης μαζί με την φραιζά.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Να βάζετε το φις της συσκευής στην πρίζα μόνο όταν η συσκευή είναι σβησμένη.
- Να στέρευνετε το αντικείμενο που κατεργάζεστε με τη βοήθεια συσφικτικών συστημάτων για να μη γλυτωτρίσει.
- Το καλώδιο να βρίσκεται πάντα πίσω από τη συσκευή.
- Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή να βγάζετε το φις από τη πρίζα.
- Πριν τη θέση σε λειτουργία να ελέγχετε, αν η φραιζά είναι καλά στερεωμένη.
- Κατά την εργασία να προσέχετε να στέκεστε και εσείς σταθερά.
- Το φραιζάρισμα πρέπει να γίνεται πάντα στην αντίθετη κατεύθυνση προς το κοπτικό εργαλείο της φραιζάς.
- Να εισέρχεστε στο κατεργαστέο αντικείμενο μόνο όταν το κοπτικό εργαλείο της φραιζάς είναι σε λειτουργία.
- Να δογματίζετε τη φραιζά πάντα με τα δύο χέρια.
- Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου επιτρέπτου αριθμού στροφών του κοπτικού εργαλείου της φραιζάς.
- Να προσέχετε την αντιδραση της μηχανής. Ειδικά όταν μπλοκάρει κάπου το κοπτικό εργαλείο.
- Μετά το πέρας της εργασίας, αφήστε τη μηχανή να επανέλθει στην αρχική της θέση.
- Να χρησιμοποιείται μόνο καλά ακονισμένα κοπτικά εργαλεία.
- Να σφίγγετε καλά το κοπτικό εργαλείο.
- Ανάλογα με το υλικό να προχωράτε βαθμηδόν στο βάθος του κατεργαζόμενου αντικειμένου.
- Ο θόρυβος στη θέση εργασίας ενδεχομένως να υπερβεί τα 85 dB(A). Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται μέτρα ηχορροστασίας για τον χρήστη. Ο θόρυβος αυτής της ηλεκτρικής συσκευής μετρήθηκε βάσει ISO 3744, NFS 31-031 (84/538/EOK).
- Ο αριθμός των ταλαντώσεων μετρήθηκε βάσει ISO 8662-8.

5. Πριν τη θέση σε λειτουργία

- Πριν τη θέση σε λειτουργία πρέπει να έχουν

συναρμολογηθεί και τοποθετηθεί σωστά όλα τα καλύμματα και τα συστήματα ασφαλείας.

- Πριν συνδέσετε τη μηχανή σιγουρευθείτε πως τα στοιχεία που αναφέρονται στην ετικέτα της μηχανής ανταποκρίνονται στα δεδομένα του δικτύου.

6. Συναρμολόγηση και χειρισμός

Προσοχή!

Πριν από κάθε εργασία μοντάζ και ρύθμισης να βγάζετε το φίς από τη πρίζα.

A.) Μοντάζ της μούφας αναρρόφησης (εικ. 3)

Προσοχή! Για λόγους αγείας απαιτείται η χρήση ενός συστήματος αναρρόφησης της σκόνης.

Βιδώνετε καλά τη μούφα αναρρόφησης (16) με τις δύο χωνευτές βίδες (α) στο πόδι της φραιζάς (11). Η μούφα αναρρόφησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές αναρρόφησης (ηλεκτρική σκούπα) με ωλήνα διαμέτρου 36 χιλιοστών.

B.) Μοντάζ του παράλληλου οδηγού-τέρματος (εικ. 4)

- Σπρώξτε τον όρονα (α) του παράλληλου οδηγού - τέρματος (13) στις οπές (β) του ποδιού της φραιζάς (11).
- Ρυθμίστε τον παράλληλο οδηγό - τέρμα (13) στην επιθυμητή θέση και στερεώστε τον με τις πτερωτές βίδες.

Γ.) Μοντάζ της άκρης του διαβήτη (εικ. 5)

- Σπρώξτε την άκρη του διαβήτη (10) στον άξονα (α) του παράλληλου οδηγού - τέρματος (13) και στερεώστε την με την πτερωτή βίδα (β).
- Τοποθετήστε την άκρη του διαβήτη πάνω στο υλικό.
- Ρυθμίστε την επιθυμούμενη ακτίνα μεταβάλλοντας τη θέση του παράλληλου οδηγού - τέρματος (13) και στερεώστε τον με τις δύο πτερωτές βίδες.
- Ανάψτε τη μηχανή.
- Μετά την χαλάρωση της συσφικτικής λαβής (15), κινήστε τη μηχανή σιγά - σιγά προς τα κάτω μέχρι το τέρμα.
- Με ομοιόμορφη κίνηση φραιζάρετε αύλακες, προεξοχές κλπ. Οδηγείτε πάντα τη μηχανή με τα χέρια.
- Μετά το τέλος της εργασίας οδηγήστε τη μηχανή προς τα επάνω.
- Σβήστε τη μηχανή.

D.) Μοντάζ του δίσκου - οδηγού (εικ. 6/7/8)

- Στερεώστε τον δίσκο - οδηγό (9) με τις δύο χωνευτές βίδες (f) στο πόδι της φραιζάς (11).
- Ο δίσκος - οδηγός (9) οδηγείται με τη βοήθεια του κάτω δάκτυλου (β) κατά μήκος του αχναριού (c).
- Το κατεργαζόμενο αντικείμενο (d) πρέπει να είναι μεγαλύτερο κατά την διαφορά μεταξύ της εκωτερικής άκρης του δάκτυλου και της εξωτερικής άκρης του κοπτικού εργαλείου (e), ώστε να επιτευχθεί ακριβέστατο αντίγραφο.

F.) Μοντάζ των εργαλείων φραιζάς (εικ. 9)

Προσοχή: βγάλτε το φίς από τη πρίζα !


- Εύκολη αλλαγή του κοπτικού εργαλείου φρέζας με μηχανισμό ασφαλείας ατράκτου.
- Πίεστε το μηχανισμό ασφαλείας ατράκτου και η άτρακτος θα βρει αντίσταση (12).
- Χαλαρώστε το παξιμάδι με το κλειδί.
- Αλλάξτε το κοπτικό εργαλείο της φρέζας και βιδώστε το παξιμάδι με το κλειδί.

Προσοχή: πριν την θέση σε λειτουργία να απομακρύνετε τα εργαλεία ρύθμισης και μοντάζ.

- Για την απομάκρυνση των εργαλείων της φραιζάς επαναλαμβάνετε τα ως άνω σε αντίστροφη σειρά.

G.) Ρύθμιση του βάθους του φραιζαρίσματος (εικ. 10)

- Τοποθετήστε τη μηχανή επί του κατεργαζόμενου αντικειμένου.
- Ξεβιδύστε την πτερωτή βίδα (a) και την συσφικτική λαβή (15).
- Κινήστε τη μηχανή σιγά - σιγά προς τα κάτω, μέχρι να ακουμπήσει το εργαλείο φραιζάς το κατεργαζόμενο υλικό.
- Σοβίστε την συσφικτική λαβή (15).
- Ρυθμίστε το τέρμα βάθους (3) με τη βοήθεια της κλίμακας (2) ώπως το επιθυμείτε και στερεώστε το με την πτερωτή βίδα (a).
- Πίεστε τον διακόπτη ON-OFF (6) για να ανάψετε τη μηχανή.
- Με τον ρυθμιστή του αριθμού στροφών (7) ρυθμίστε τον απαιτούμενο αριθμό στροφών του εργαλείου της φραιζάς.
- Χαλαρώστε τάπλη τη συσφικτική λαβή (15) και χαμηλώστε το εργαλείο φραιζάς για να αρχίσετε το φραιζάρισμα.
- Μετά το πέρας της εργασίας επαναφέρετε τη μηχανή στην αρχική της θέση.



GR

- Ο αριθμός στροφών της φραΐζας εξαρτάται από το κατεργαζόμενο υλικό, από την ταχύτητα κίνησης και από το χρησιμοποιούμενο εργαλείο.

H.) Κατεύθυνση φραΐζαρισμάτος (εικ. 11)

- Το φραΐζάρισμα πρέπει να γίνεται πάντα αντίθετα προς την κατεύθυνση περιστροφής. Σε αντίθετη περίπτωση υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού.

I.) Φραΐζάρισμα φόρμας και γωνιών (εικ. 12)

- Για φραΐζάρισμα ειδικής φόρμας (a) και για φραΐζαρισμα γωνών (b) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά εργαλεία με δακτύλιο.
- Μοντάρετε το εργαλείο φραΐζας.
- Προσεγγίστε προσεκτικά τη μηχανή στο κατεργαζόμενο αντικείμενο.
- Οδηγήστε το καρούλι (c) με ελαφριά πίεση κατά μήκος του κατεργαζόμενου αντικειμένου.

Προσοχή:

- Ανάλογα με το υλικό να προχωράτε βαθμηδόν στο βάθος του κατεργαζόμενου αντικειμένου.
- Να οδηγείτε τη φραΐζα πάντα με τα δύο χέρια.

7. Συντήρηση

- Οι σχιμές αερίσμου στο περίβλημα του κινητήρα να είναι πάντα καθαρές. Για τον καθαρισμό να καθαρίζονται με πεπιεσμένο αέρα.

1. Cihaz açıklaması (Şekil 1 ve 2)

- 1 El sapi
- 2 Skala
- 3 Derinlik dayanlığı
- 4 Motor gövdesi
- 5 Elektrik kablosu
- 6 Açık/Kapalı şalteri
- 7 Devir ayarlayıcısı
- 8 Kelebek civata
- 9 Kılavuz bileziği çapı 16
- 10 Pergel ucu
- 11 Freze pabucusu
- 12 Mil sabitlemesi
- 13 Paralel dayanak
- 14 Anahtar SW 19
- 15 Germə sapi
- 16 Emme elemanı iç çapı 36

2. Teknik özellikler

Şebeke gerilimi:	230 V ~ 50 Hz
Güç:	1020 Watt
Boşta çalışma devri:	11.000 - 31.000 dak ^k
Kaldırma yüksekliği:	40 mm (frezeleme derinliği)
Germə bileziği:	çapı 8 ve 6 mm
form frezesi için azami:	çap 40 mm
koruma izolasyonlu	II / 
Ağırlık	3,3 kg
Ses basınç seviyesi LWA	87,9 dB(A)
Ses güç seviyesi LPA	100,9 dB(A)
Vibrasyon anw	2,7 m/s ²

3. Kullanım amacına uygun kullanım

Üst freze özellikle ağaç ve plastik işlenmesine elverişlidir, bunun ötesinde budak yerlerinin kesilmesinde, oluk frezelemede, derinlemesine girintilerin işlenmesinde, kavislerin ve yazıların kopyalanmasında vs. kullanılabılır. Üst freze ile metal ve taş vs. işlenmeyecektir.
Makine yalnızca kullanım amacına uygun olarak kullanılacaktır. Kullanım amacının dışındaki tüm kullanımlar yasaktır. Bu tür kullanımlarından oluşacak hasarlardan veya yaralanmalardan kullanıcı sorumlu olup imalatçı firma sorumlu tutulamaz.

4. Önemli bilgiler

Lütfen kullanma talimatını tam okuyun ve özellikle güvenlik uyarılarına dikkat edin. Kullanma talimatını üst freze ile birlikte bulundurun.
Kullanma talimatındaki bilgiler doğrultusunda cihazı tanının, doğru kullanım ve güvenlik uyarıları hakkında bilgi edinin.

Genel güvenlik uyarıları

- Her kullanmadan önce fişi ve kabloyu kontrol edin. Hasarlar kalifiye eleman tarafından tamir giderilmelidir.
- Fişi yalnız makine kapalıyken prize takın.
- İşlenilecek parçayı sıkma elemanları ile kaymaya karşı emniyetleyin.
- Kabloyu daima makinenin arkasında tutun.
- Makine üzerindeki çalışmalardan önce fişi prizden çekin.
- İşletmeye sokmadan önce frezenin sağlam oturması kontrol edilmelidir.
- Çalışırken daima güvenli şekilde durmaya dikkat edin.
- Frezeleme işlemi daima frezenin dönme yönüne (aksi yön) karşı yapılmalıdır.
- İşlenilecek parçaya sadece freze çalışır durumdayken dalın.
- Üst frezeyi daima iki elinizle yönetin.
- Frezeler için öngörülen azami devirin üstünde çıkalırmamalıdır.
- Makinenin reaksiyon torkuna dikkat edin: özellikle freze sıkıştığında.
- İş bitiştiken sonra makinenin başlangıç pozisyonuna gelmesini sağlayın.
- Çalışma yerindeki ses 85 dB(A) üzerinde çıkalabilir. Bu durumlarda kullanımının sesden koruma önlemlerini alması gerekmektedir. Bu elektrikli cihazın oluşturduğu ses ISO 3744, NFS 31-031 (84/637/AET) normlarına göre ölçülmüştür.
- Yayılan titreşim değerleri ISO 8682-8 normuna göre belirlenmiştir.

5. İşletmeye almadan önce

- Cihazı çalıştırmadan önce tüm kapaklar ve emniyet donamları talimatlara göre monte edilecektir.
- Cihazın fişini prize takmadan önce, cihazın tip levhası üzerinde belirtilen teknik verilerin elektrik şebekesi verileri ile aynı olup olmadığını kontrol edin.

TR**6. Yapısı ve kullanım**

Dikkat!
Her türlü ayar ve montaj çalışmasından önce
cihazın fişini prizden çıkarın.

A.) Toz emme elemanın montajı (Şekil 3)

Toz emme elemanını (16) iki gömme başlı civata (a) ile freze pabucuna (11) bağlayın. Emme elemanı 36 mm çaplı emme cihazlarında (elektrikli süpürge) kullanılabilir.

B.) Paralel dayanağın montajı (Şekil 4)

- Paralel dayanağın (13) kılavuz milini (a) freze pabucunun (11) deliklerine (b) takın.
- Paralel dayanağı (13) istenilen ölçüye ayarlayın ve kelebek civatalar ile sıkın.

C.) Pergel ucunun montajı (Şekil 5)

- Pergel ucunu (10) paralel dayanağın (13) kılavuz miline (a) takın ve kelebek civatalar (b) ile sıkılayın.
- Pergel ucunu malzemenin üzerine koyn.
- İstenilen yarıçap değerini, paralel dayanağı (13) kaydırarak ayarlayın ve kelebek civatalar ile sıkılayın.
- Makineyi çalıştırın.
- Germe sapını (15) açtıktan sonra makineyi yavaşça dayanağa kadar aşağı hareket ettirin.
- Düzenli ilerletme ile oluk, kademe vs. gibi frezeleme çalışmalarını yerine getirin. Bu çalışmalarında makine iki elle hareket ettilerlecektir.
- Çalışma sonunda makineyi yukarı konuma getirin.
- Makineyi kapatın.

D.) Kılavuz bileziğinin montajı (Şekil 6/7/8)

- Kılavuz bileziğini (9) iki gömme başlı civata (f) ile freze pabucuna (11) bağlayın.
- Kılavuz bileziği (9) harekete başlama bileziği (b) ile şablon ő üzerinde hareket ettilir.
- Tam doğru kopyalama için iş parçası (d), „harekete başlama bileziği dış kenarı“ ile „freze (e) dış kenarı“ arasındaki fark kadar büyük olacaktır.

E.) Freze takımının montajı (Şekil 10)

Dikkat: Fişi prizden çıkarın!

- Mil sabitlemesi donanımı ile basit freze ucu değiştirme
- Mil sabitlemesine bastırın ve mili sabitleyin (12).
- Başlık somununu anahtar ile gevşetin.
- Freze ucu değiştirin ve başlık somununu anahtar ile sıkın.

Dikkat: Cihazı çalıştırmadan önce ayar ve montaj aletlerini tekrar sükün.

- Freze takımının sökülmesi montaj işleminin tersi yönünde gerçekleşir.

G. Freze derinliğinin ayarlanması (Şekil 10)

- Makineyi işlenecek parçanın üzerine koyn.
- Kelebek civatası (a) ve germe sapını (15) açın.
- Freze iş parçasına temas edinceye kadar makineyi yavaşça aşağıya hareket ettirin.
- Germe sapını (15) sıkın.
- Derinlik dayanağını (3) skala (3) yardımı ile istenilen frezeleme derinliğine ayarlayın ve kelebek civatası ile sabitleyin.
- Makineyi çalıştırmak için açık/kapali şalterine (6) basın.
- Devir ayarlayıcı (7) ile gerekli olan freze takımı devir değerini ayarlayın.
- Frezeleme işlemimi başlatmak için germe sapını (15) tekrar açın ve frezeyi indirin.
- Çalışmalar tamamlandıktan sonra makine tekrar başlangıç pozisyonuna getirilecektir.
- Üst frezenin devir değeri frezlenecek malzemeye, ilerletme (besleme) hızına ve kullanılan freze takımına bağlıdır.

G. Frezeleme yönü (Şekil 11)

- Frezeleme işlemi daima, dönde yönüne (aksi yön) karşı yönde gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde geri tepme nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır.

H. Form ve kenar frezeleme (Şekil 12)

- Form (a) ve kenar (b) frezeleme işlemi için hareket başlama bileziği bulunan özel freze takımları da kullanılabilir.
- Freze takımını monte edin.
- Makineyi dikkatlice iş parçasına yaklaştırin.
- Kılavuz muylusunu veya rulmani ő hafifçe bastırarak iş parçasının kenarı boyunca hareket ettirin.

Dikkat:






- Malzeme türüne bağlı olarak büyük frezeleme derinlikleri ile çalışıldığından çalışmalar birkaç kademede yapılacaktır.





TR

- Frezeleme çalışmalarında üst freze cihazını iki elinizle tutun.

7. Bakım

- Motor gövdesindeki havalandırma yarıklarını daima açık ve temiz tutun. Temizlemek için delikler tazyikli hava ile üflenecektir.





ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



- (D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
 (GB) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
 (F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
 (NL) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
 (E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
 (PT) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
 (S) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel
 (FI) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaisia yhdenmukaisuuutta tuotteelle
 (N) erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel
 (HU) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам EC
 (HR) izjavljuje sljedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.
 (RO) declară următoarea conformitate cu linia direcțioare CE și normele valabile pentru articolul.
 (TR) ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklığı masını sunar.
- (GR) δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν
 (I) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
 (DK) attesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt
 (CZ) prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek.
 (H) a következő konformitást jelenti ki a termékekre vonatkozó EU-irányelvonalak és normák szerint
 (SL) pojasnjuje sledenje skladnosti po smernici EU in normah za artikel.
 (PL) deklaruje zgodność wymienionego ponizej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
 (SK) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a noriem pre výrobok.
 (BG) декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
 (MK) заявљава по відповідності згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару
 (EE) deklareerib vastavuse järgnevatele EL direktiivile dele ja normidele
 (LT) deklaruoja atitinkamai pagal ES direktyvas ir normas straipsniui
 (CC) izjavljuje sledeći konformitet u skladu s odredbom EU i normama za artikl

Oberfräse BOF 850 E

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: gemessener Schallleistungspegel L_{WA} = dB
garantiert Schallleistungspegel L_{WA} = dB
$\Theta = \text{cm}$ |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

**EN 60745-1; EN 60745-2-17; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 60555-2; EN 60555-3; EN 60555-3A1**

Landau/Isar, den 02.05.2005

Brunhölzl
Leiter Produkt-Management

Karo
Produkt-Management

Art.-Nr.: 43.505.00 I-Nr.: 01022
Subject to change without notice

Archivierung: 4350500-43-4141800-E

© GR Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης έκεινά με την ημερομηνία αγοράς και ισχει 2 έτη.
Η εγγύηση καλύπτει κακή κατασκευή ή λάθη στο υλικό και τη οικοτεμπορία.
Τα ανταλλακτικά και ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής δεν επιβαρύνουν τον πελάτη.
Η εγγύηση δεν ισχεί για παρεπόμενες βλάβες.

Το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

GARANTİ BELGESİ

Satın alınan günden itibaren garanti süresi başlıyor olup garanti bir yıl geçerlidir. Düzgün bir şekilde olmayan veya malzemeinden veya işlem hatalarından kaynaklanan durumlar garanti kapsamıza düşmez. Bunun için gerekli olan yedek parçalar ve onarım için onarım süresi hesaba katılmaz. Bu takiben oblabilenek bozuklukların sorumluluğu üstlenilmez.

Müşteriye bakan partner servis

GARANTIEURKUNDE

Wir gewähren Ihnen zwei Jahre Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder deren Kopie, nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar aus mangelhafter Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

Ausschluß: Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normäglicher Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.
Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)

Technische Änderungen vorbehalten
 Technical changes subject to change
 Sous réserve de modifications
 Technische wijzigingen voorbehoude
 Sevela muutoksia pidetään
 Salvo que se realizan técnicas
 Förbehåll för tekniska förändringar
 Oikeutan muutokseen pidetään
 Der Tages forbehold for tekniske ændringer
 Οι καποδιστριαί διατάξει τη διάθεση
 τεχνικών αλλαγών
 Con riserva di apportare modifiche tecniche
 Tekniske endringer forbeholder
 Technische Änderungen vorbehalten
 Technische wijzigingen voorbehoude
 Tehninen asemennykset pidetään
 Zaszczyga ew-wyprawdzenie zmian technicznych
 Se rezervă dreptul la modificări tehnice.
 Teknikal kihäljatusti olla

13

- (D) ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar
Tel. (0190) 145 048, Fax (09951) 2610 u. 5250
- (A) Hans Einhell Österreich Gesellschaft m.b.H.
Mühlgasse 1
A-2353 Guntramsdorf
Tel. (02236) 53516, Fax (02236) 52369
- (CH) Fubag International
Schlachthofstraße 19
CH-8406 Winterthur
Tel. (052) 2090250, Fax (052) 2090260
- (GB) Einhell UK Ltd
Morpett Wharf
Twelve Quays
Birkenhead, Wirral
CH 41 1NG
Tel. 0151 6491500, Fax 0151 6491501
- (F) Pou toutes informations ou service
après vente, merci de prendre contact
avec votre revendeur.
- (NL) Einhell Benelux
Veldsteen 44
NL-4815 PK Breda
Tel. 0528 232977, Fax 0528 232978
- (B) Einhell Benelux
Veldsteen 44
NL-4815 PK Breda
Tel. 0528 232977, Fax 0528 232978
- (E) Comercial Einhell S.A.
Antonio Cabezón, N° 83 Planta 3a
E-28034 Fuencarral Madrid
Tel. 91 7294888, Fax 91 3581500
- (P) Einhell Iberica
Rua da Aldeia , 225 Apartado 2100
P-4405-017 Arcozelo VNG
Tel. 022 0917500 Fax 022 0917527
- (I) Einhell Italia s.r.l.
Via Marconi, 16
I-22070 Beregazzo (Co)
Tel. 031 992080, Fax 031 992084
- (DK) Einhell Skandinavia
Bergsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tel. 087 201200, Fax 087 201203
- (FIN) Sähkötalo Harju OY
Korjaamokatu 2
FIN-33840 Tampere
Tel. 03 2345000, Fax 03 2345040
- (PL) Einhell Polska sp. z.o.o.
Ul. Miedzyleska
PL-50-554 Wrocław
Tel. 071 3346508, Fax 071 3346503
- (H) Einhell Hungaria Ltd.
Vajda Peter u. 12
H 1089 Budapest
Tel. 01 3039401, Fax 01 2101179
- (TR) Semak
makina ticaret ve sanayi ltd. sti.
Altay Cesme Mah. Yasemin Sok. No: 19
TR 34843 Maltepe - İstanbul
Tel. 0216 4594865, Fax 0216 4429325
- (RO) Novatech S.R.L.
Bd.Lasăr Catargiu 24-26
S.C. A Ap. 9 Sector 1
RO 75 121 Bucharest
Tel. 021 4104800, Fax 021 4103568
- (CZ) Poker Plus S.R.O.
Areál Vu Bechovice
Budava 10B
CZ-19011 Praha - Bechovice 911
Tel.+Fax 02579 10204
- (BG) Einhell Bulgarien
34 A, Stefan Stambolov Str.
Apt. 4
BG 9000 Varna
Tel. 052 605254, Fax 052 605822
- (SL) Luma Trading d.o.o.
Ljubljanska 39
SLO-4000 Kranj
Tel- 064 355330, Fax 064 2355333
- (HR) Einhell Croatia d.o.o.
Velika Ves 2
HR 49224 Lepajci
Tel 049/342 444, Fax 049 342-392
- (YU) MP Trading d.o.o.
Cika Ljubina 8/I
YU 11000 Beograd
- (GR) An. Mavridopoulos S.A.
Technical & Commercial company
12, Papastratou & Asklipiou Str.
GR 18545 Piräus
Tel 0210 4136155, Fax 0210 4137692
- (RUS) Bermas
Altufyevskoye shosse, 2A
RUS 127273 Moskow
Tel 095 3639580, Fax 095 3639581

EH 01/2003