



- (D) Bedienungsanleitung  
Druckspritze
- (GB) Operating Instructions Pressure  
Sprayer
- (E) Manual de instrucciones Pulverizador  
a presión
- (FIN) Käyttöohje  
Paineruisku
- (H) Használati utasítás  
nyomófecskendező

Art.-Nr.: 34.251.70

I.-Nr.: 01013

**DS 5C**

**D****Sicherheitshinweise:**

- Die Druckspritze ist zum Sprühen von Sprühmitteln die in Haus und Garten gebräuchlich sind geeignet. In erster Linie betrifft dies Pflanzenschutzmittel, Unkrautvernichtungsmittel sowie flüssige Düngermittel.
- Die Druckspritze ist nicht geeignet zum Versprühen von säurehaltigen und ätzenden Flüssigkeiten. Ebenso dürfen keine Imprägniermittel versprüht werden.
- Verstopfte Düsen nur mit geeigneten Düsendraht oder geeigneten Reinigungsmittel reinigen.
- Sprühen Sie nicht auf Menschen oder Tiere.
- Beim Sprühen von Pflanzenschutzmitteln und Schädlingsbekämpfungsmitteln immer Schutzkleidung tragen.
- Achten Sie darauf, dass die Sprühflüssigkeiten nicht über die zulässige Betriebstemperatur von 40°C angewärmt werden.
- Sprühmittel immer nach den Anweisungen des Herstellers mischen und verarbeiten.
- Nach jeder längeren Außerbetriebsnahme und wieder Inbetriebsnahme soll das Sprühgerät auf eventuelle Beschädigungen untersucht werden.
- Defekte Teile bitte sofort austauschen.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
- Das Gerät im gefüllten und ungefüllten Zustand nicht in der prallen Sonneneinstrahlung stehen lassen.
- Im Winter das Gerät komplett säubern und trocken halten damit keine Frostbeschädigungen auftreten können.
- Für Schäden die durch unsachgemäße Reparaturen und unsachgemäße Handhabung bzw. Ver fremdung der Anwendungsbereiche hervorgerufen werden, können wir keine Haftung übernehmen.
- Das Öffnen des Gerätes, oder Wartungsarbeiten am Gerät, ist nur erlaubt, wenn der Behälter drucklos ist.
- Zum Druckablassen den trichterförmigen Knopf vom Sicherheitsventil herausziehen.
- Versprühen Sie nur die von der Biologischen Bundesanstalt (BBA) zugelassenen Pflanzenschutzmittel.
- Bitte beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter für chemische Stoffe und Zubereitungen gemäß DIN 52 900 „DIN-Sicherheitsdatenblatt für chemische Stoffe und Zubereitungen“.
- Zu den Pflanzenschutzmitteln gehören z.B. Herbizide, Insektizide, Fungizide und Wachstumsregler sowie Stoffe, die dazu bestimmt sind, diesen Mitteln bei ihrer Anwendung zugesezt zu

werden, um ihre Eigenschaften oder ihre Wirkungsweise zu verändern.


**Wartung**

- Zum Wechseln der Pumpenmembrane den Pumpenhebel ganz hochziehen, nach links drehen bis ein Anschlag spürbar ist, danach weiter nach links drehen bis die Abdeckplatte vom Bajonet gelöst ist.
- Membranplatte aus der Halterung herausdrücken und neu einsetzen. Die neue Membrane mit säurefreiem Fett einschmieren.
- Pumpenheber wieder einsetzen, Abdeckplatte in den Bajonetsitz eindrücken, Abdeckplatte mit einem Finger gedrückt halten, Pumpenhebel nach oben ziehen, nach rechts drehen und somit die Abdeckplatte im Bajonet verriegeln.
- Nach jeder Außerbetriebsnahme oder Wartungsarbeiten am Gerät immer erst über das Überdruckventil (C) Bild 3 den Druck durch einfaches Anheben des trichterförmigen Knopfes vom Sicherheitsventil ablassen.

**Technische Daten**

Drucksprühgerät	DS 5 C
max. Einfüllmenge	5 l
Gesamt-Einfüllmenge	7 l
Volumenstrom $V_{\text{max}} =$	1,07 l/min
zul. Betriebsüberdruck	3 bar
zul. Betriebstemperatur	+ 40°C
Sicherheitsventil/	
Entlüftungsventil	1
Düse	Hohlkegel 1 mm
Düsensprühwinkel	max. 60°
Rückstoßwinkel an der Düse	kleiner als 5N

D

**Montage**



- Sprührohr an den Pistolengriff anschrauben (Bild 1)
- Das Überdruckventil (C, Bild 3) nicht herausdrehen!
- Überprüfen Sie ob die Verschraubungen für den Schlauch am Pistolengriff und am Behälter fest sitzen!

**Inbetriebnahme + Befüllen**

- Schrauben Sie von der Unterseite der Druckspritze den Einfülltrichter (Abb. 2/Pos. A) ab.
- Drehen Sie mit dem Pumpengriff (Linksdrehung) die Pumpe heraus.
- Schrauben Sie den Einfülltrichter auf den Behälter auf (Abb. 3/Pos. A).
- Füllen Sie den Behälter maximal bis zur 5 Ltr. Markierung mit Spritzmittel auf. Anweisungen des Spritzmittelherstellers beachten.
- Entfernen Sie den Einfülltrichter vom Behälter.
- Pumpe durch Rechtsdrehung wieder fest eindrehen.
- Schrauben Sie den Einfülltrichter wieder auf die Unterseite der Druckspritze auf.
- Pumpengriff durch leichte Linksdrehung aus der Bajonetsicherung lösen.
- Durch Pumpenbewegungen (auf+ab) des Pumpengriffes wird Druck im Behälter aufgebaut.

Den momentanen Behälterdruck können sie am Manometer (Abb. 3/Pos. B) ablesen. Je nach Sprühstärke sollte mehr oder weniger Druck durch Pumpen im Behälter aufgebaut werden. Das Überdruckventil (Abb.3/Pos. C) spricht bei 3 bar Überdruck an und lässt den Überdruck ab.

- Zum Sprühen nur den Pistolengriff drücken. Nach Loslassen des Pistolengriffes stoppt sofort der Sprühstrahl.
- Nach jedem Gebrauch ist das Gerät zu reinigen und im geöffneten Zustand trocknen zu lassen.
- Die Lebensdauer des Gerätes wird erheblich verlängert wenn ab und zu die Dichtungsringe und Manschetten mit harz- und säurefreiem Fett geschmiert werden (Vaseline).
- **Wichtiger Hinweis:** Starke Beanspruchung aufgrund der Betriebsweise (einschl. des Transports zum Einsatzort und der Aufbewahrung bei Nichtbenutzung), Umgebungseinflüsse (des Einsatzortes und des Aufbewahrungsortes bei Nichtbenutzung), mangelhafte Wartung und Pflege können zu vorzeitigem Verschleiß des Gerätes führen. Es sollte daher vor jeder Benutzung auf sicheren und betriebsfähigen Zustand, zumindest jedoch auf äußerlich erkennbare Schäden geprüft werden. Insbesondere bei Auftreten sicherheitsbedenklicher Mängel, jedoch mindestens alle 5 Jahre haben Sachkundige, am besten ein Wartungsdienst zu prüfen, ob ein gefahrloser Betrieb weiterhin möglich ist.



D



Pumpenhebel herausziehen  
auf Anschlag und nach links  
herausdrehen.



Sprühmittel immer unter zu  
Hilfenahme eines Einfülltrichters  
einfüllen!



Sprühlanze festhalten und  
Sprühstrahl nicht auf Personen  
halten!



Flachstrahlwinkel 60°



Mit Druck beaufschlagten  
Behälter nicht dauernder  
Sonnenbestrahlung aussetzen!



Mit Sprühmittel befüllen  
Behälter keinen  
Minustemperaturen aussetzen!



Keine giftigen Sprühmittel in  
den Druckbehälter füllen und ver-  
sprühen!



Vor jeden Reinigungs- und  
Wartungsarbeiten den Behälter  
drucklos machen!  
Überdruckventil nach Oben zie-  
hen und Druck ablassen!

**Safety regulations:**



- The pressure sprayer is designed for spraying common home and garden solutions. This is primarily meant to include pesticides, weed killers and liquid fertilizers.
- The pressure sprayer is not designed to spray acidic and caustic liquids. Nor should it be used to spray impregnating agents.
- Only use a suitable nozzle wire or cleaning agent to clean clogged nozzles.
- Do not spray contents of sprayer on persons or animals.
- Always wear protective clothing when spraying pesticides and insecticides.
- Ensure that liquid sprays are not heated beyond the permitted operating temperature of 40 °C.
- When mixing and working with spray solutions, always follow the manufacturer's instructions.
- Each time the spraying unit has not been used for an extended period of time it should be checked for possible damage prior to reusing it.
- Immediately replace defective parts.
- Use only original replacement parts.
- Do not leave the unit (filled or empty) in direct sunlight.
- Before placing the unit in winter storage, thoroughly clean and dry it out so that it is not damaged by freezing temperatures.
- We will not be liable for any damage that results from improper repairs and/or improper handling of the unit (e.g. using the unit in ways for which it was not intended).
- Opening the unit or performing maintenance work on it is only permitted when the tank is depressurized.
- To relieve the pressure, pull up the funnel-shaped knob connected to the safety valve.
- Only spray pesticides that have been approved by the German Biological Research Center for Agriculture and Forestry (BBA) or equivalent.
- Please observe the safety data sheets for chemical materials and preparations compliant with DIN 52 900, „DIN Safety Data Sheet for Chemical Materials and Preparations“.
- Pesticides include - but are not limited to - herbicides, insecticides, fungicides and growth regulators as well as materials that are intended to be used in conjunction with these agents in order to modify their properties or effects.

**Maintenance**


- To change the pump membrane, pull up the pump lever as far as it will go, turn it counter-clockwise until you come against notable resistance, and then turn it a little further counter-clockwise until the cover plate and the bayonet separate.
- Press the membrane plate out of its holder, insert a new membrane and lubricate it with acid-free grease.
- After using the unit and prior to performing any maintenance work, always relieve the pressure by simply pulling up on the funnel-shaped knob connected to the safety/overpressure valve (letter C, Fig. 3).

**Technical data**

Pressure sprayer	DS 5 C
Max. filling capacity	5 l
Total filling capacity	7 l
Volumetric flow rate, Vmax =	1.07 liters/min.
Permissible operating pressure	3 bar
Permissible operating temperature	+ 40°C
Safety valve / vent valve	1
Nozzle	hollow cone 1 mm
Nozzle spraying angle	max. 60°
Repulsion angle at the nozzle	less than 5N




GB



#### Assembly

- Screw the spray tube to the pistol grip (Figure 1).
- Do not unscrew the overpressure valve (letter C, Fig. 3)!
- Check to ensure that the screw connections for the hose at the spray gun handle and on the tank are tight!



#### Starting up and venting

- Unscrew the feed funnel from the bottom of the pressure sprayer (Fig. 2/Pos. A).
- Screw out the pump by turning the pump grip (counter-clockwise).
- Screw the feed funnel onto the tank (Fig. 3/Pos. A).
- Fill the container up to no further than the 5 liter mark with the preparation you want to spray. Follow the instructions issued by the producer of the preparation you are using.
- Remove the feed funnel from the tank.
- Screw in the pump again (clockwise) until it is tight.
- Screw the feed funnel back onto the bottom of the pressure sprayer.
- Turn the pump grip slightly counter-clockwise in order to release it from the bayonet lock.



GB



Pull the pump lever all the way up until it stops, then turn it counterclockwise to unscrew it from the tank.



Always use the feed funnel when filling the tank with a spray solution!



Keep a firm grip on the spray wand and do not direct the stream toward persons!



Flat spray pattern with angle of 60°



Do not place the pressurized tank in direct sunlight for extended periods of time!





Do not subject the tank to negative temperatures when it is filled with a spray solution!



Never fill the pressure tank with a poisonous spray solution or use the tank to spray it!



Always depressurize the tank prior to cleaning or maintaining it!  
Pull up on the relief valve to release the pressure!



**E****Instrucciones de seguridad:**


- Este pulverizador resulta adecuado para pulverizar todo tipo de pesticidas en el hogar y en el jardín. Se trata, sobre todo, de pesticidas, herbicidas y abonos líquidos.
- No se deben emplear líquidos corrosivos o ácidos con el pulverizador. Tampoco deben pulverizarse productos de impregnación.
- Las boquillas atascadas deben limpiarse con un alambre o producto de limpieza adecuados.
- No dirija el pulverizador en dirección a personas o animales.
- Cuando esté manipulando un pesticida o plaguicida, deberá llevar siempre ropa de protección.
- Asegúrese de que los líquidos del pulverizador no superen la temperatura de servicio de 40°C.
- Mezcle y prepare el pesticida siguiendo siempre las instrucciones del fabricante.
- Asegúrese de que el pulverizador no haya sufrido daños cada vez que lo apague y lo vuelva a poner en marcha.
- Cambie inmediatamente las piezas defectuosas.
- Utilice únicamente piezas de recambio originales.
- No exponga el pulverizador a los rayos del sol, ni lleno ni vacío.
- Limpie completamente el pulverizador en invierno y manténgalo seco para que no pueda sufrir daños por congelación.
- No asumimos ningún tipo de responsabilidad en caso de daños ocasionados por reparaciones y una manipulación inapropiadas o por no haber respetado los ámbitos de aplicación.
- Sólo se podrá abrir el pulverizador o efectuar trabajos de mantenimiento en el mismo cuando esté se halle sin presión.
- Extraiga el botón en forma de embudo en la válvula de seguridad para expulsar la presión.
- Emplee sólo los pesticidas autorizados por el Instituto Biológico Federal (BBA).
- Tenga en cuenta las hojas de datos de seguridad para las sustancias químicas y preparados según la norma DIN 52 900 „Hoja de datos de seguridad DIN para sustancias químicas y preparados“.
- Los pesticidas incluyen, por ejemplo, herbicidas, insecticidas, fungicidas y reguladores de crecimiento, así como sustancias destinadas a ser añadidas a estos productos para alterar sus propiedades o su efecto.

**Mantenimiento**

- Para cambiar la membrana de la bomba es preciso desplazar completamente hacia arriba la palanca de la misma, girarla hacia la izquierda hasta llegar al tope y después seguir girando hacia la izquierda hasta que la placa de protección se suelte de la bayoneta.
- Saque del soporte la placa de la membrana presionando hacia afuera y colóquela de nuevo. Lubrique la nueva membrana con grasa exenta de ácidos.
- Tras poner fuera de servicio el aparato o efectuar trabajos de mantenimiento en el mismo, será preciso expulsar la presión a través de la válvula de alivio (C) Fig. 3 elevando simplemente el botón en forma de embudo de la válvula de seguridad.

**Características técnicas**

Pulverizador a presión	DS 5 C
capacidad máx. de llenado	5 l
capacidad total de llenado	7 l
Flujo volumétrico Vmax =	1,07 l /min
sobrepresión de servicio autorizada	3 bares
temperatura de servicio autorizada	+ 40°C
Válvula de seguridad/	
válvula de escape de aire	1
Boquilla	cono hueco 1 mm
Angulo de pulverización de la boquilla	máx. 60°
Angulo de retroceso	
en la boquilla	menor a 5N

**Montaje**

- Atornille el tubo de aspersión a la empuñadura de la pistola (figura 1)
- ¡No extraiga la válvula de alivio (C, Fig. 3)!
- ¡Asegúrese de que las atornilladuras de la mancuera estén bien sujetas en el mango de la pistola y en el depósito!

**Puesta en marcha + Llenado**

- Desatornille la tolva de alimentación de la parte inferior del pulverizador (fig. 2/pos. A).
- Desenrosque la bomba, empleando la empuñadura (giro a la izquierda).
- Atornille la tolva de alimentación al depósito (fig. 3/pos. A).
- Llene el recipiente hasta la marca, máx. de 5 litros, con el producto a pulverizar. Observe las indicaciones del fabricante del producto.
- Retire la tolva de alimentación del depósito.
- Enrosque de nuevo la bomba girándola hacia la derecha.
- Vuelva a atornillar la tolva de alimentación a la parte inferior del pulverizador.
- Suelte la empuñadura de la bomba de la bayoneta, girándola ligeramente hacia la izquierda.
- Genere presión en el recipiente usando la empuñadura de la bomba (moviéndola hacia arriba + hacia abajo). Puede leer la presión momentánea del depósito en el manómetro (fig.

3/pos. B). Según la fuerza de chorro deseada se debe acumular más o menos presión bombeando en el recipiente. La válvula de presión (fig. 3/pos. C) se abre cuando se alcanzan los 3 bar de sobrepresión y deja escapar ésta.

- Para pulverizar, apriete la empuñadura de la pistola. Soltando la empuñadura de la pistola se interrumpirá de forma inmediata el chorro de pulverización.
- Después de haber empleado el aparato, límpielo y déjelo secar abierto.
- La duración de vida del aparato se incrementará considerablemente, lubricando de vez en cuando la junta y el manguito de obturación con grasa exenta de resina y ácidos (vaselina).
- **Advertencia importante:** El uso excesivo o la forma de trabajar (incluyendo el transporte al lugar de uso y el almacenamiento cuando no se emplea), las condiciones externas (del lugar de uso y de almacenamiento cuando no se emplea), así como el mantenimiento y cuidado deficientes pueden ocasionar un deterioro prematuro del aparato. Por este motivo, es necesario comprobar que el aparato se halle en perfecto estado de funcionamiento o, al menos, que no presente daños externos visibles antes de cada empleo. Especialmente, en caso de que se presenten deficiencias que amenacen la seguridad, o como mínimo cada cinco años, un experto, preferentemente del servicio de mantenimiento, debe comprobar si es posible seguir empleando el aparato de manera segura.

E



Extraiga la palanca de bombeo hasta el tope y sáquela girando hacia la izquierda.



¡Reponga la sustancia que se ha de pulverizar sirviéndose siempre de una tolva de alimentación!



¡Sujete la lanza de pulverización y no apunte con ella a personas!



Ángulo de chorro en abanico 60°



¡No exponga permanentemente a la radiación del sol aquellos recipientes sometidos a presión!



¡No exponga los depósitos llenos de la sustancia a pulverizar a temperaturas por debajo de cero grados!



¡No pulverice ni llene el depósito a presión con sustancias tóxicas!



¡Tire de la válvula de sobrepresión hacia arriba para que escape la presión!

FIN

**Turvallisuusmääräykset:**

- Paineruisku soveltuu käytettäväksi kaikkien talossa ja puutarhassa yleisesti käytettyjen ruiskutusaineiden ruiskutukseen. Ensisijaisesti kysymykseen tulevat kasvinsuojeluaineet, rikkaruojojen tuhamisaineet sekä nestemäiset lannoitteet.
- Paineruiskussa ei saa käyttää hoppipitoisia tai syövyttäviä nesteitä. Se ei myöskään soveltu kyllästysaineiden suihkuttamiseen.
- Puhdistaa tukkeutuneet suuttimet vain sopivalla suutinmetallilangalla tai tarkoitukseenmukaisella puhdistusaineella.
- Älä ruiskuta ihmisiä tai eläimiä kohti.
- Käytä aina suojavaatteita ruiskuttaessasi kasvinsuojeluaineita tai tuholaisen hävitysaineita.
- Huolehdi siitä, että ruiskutettavat nesteet eivät lämpene yli salitun suurimman lämpötilan 40°C.
- Sekoita ruiskutusaineet ja käsittele niitä aina valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
- Pitämällä käyttötäuon jälkeen ja uudelleen käyttönotossa tullee tarkastaa, onko ruiskulaitteeseen mahdollisesti tullut vaurioita.
- Vaihda vialliset osat heti uusiin.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Älä jätä laitetta täytetyynä tai täytämättömänä seisomaan aurinkopaineeseen.
- Puhdistaa talven ajaksi perusteellisesti ja säälytää se kuivassa, jotta silthen ei pääse syntymään pakkasvauroita.
- Asiantuntiemattomien korjausten ja virheellisen käsittelyn tai laitteen väärään käyttötarkoitukseen käyttämisen aiheuttamista vaurioista emme voi ottaa mitään vastuuta.
- Laitteen avaaminen tai sen huoltotoimet ovat salittuja vain laitteen ollessa paineeton.
- Päästä paine pois vetämällä turvallisuusventtiiliin suppilonmuotoinen nuppi ulos.
- Ruiskuta vain kasvinsuojeluaineita, jotka ovat Saksan Biologisen Tutkimuslaitoksen (BBA) hyväksymiä.
- Noudata standardin DIN 52 900 „DIN-työsuojetietolehti kemiallisia aineita ja sekoituksia varten“ mukaisten kemiallisia aineita ja sekoituksia koskevien työsuojetietolehtien turvallisuusmääräyksiä.
- Kasvinsuojeluaineisiin kuuluvat esim. rikkaruo-homyrkyt, hyönteismyrkyt, siemimyrkyt ja kas-vunsäätelejäneet sekä sellaiset aineet, jotka on tarkoitettu lisättäväksi näihin aineisiin niiden käytön aikana, jotta niiden ominaisuudet tai tehokkuus muuttuvat.


**Huolto**

- Pumpun kalvon vaihtoa varten tulee pumpun vipu vetää täysin ylös, käänää sitä sitten vasemmalle tuntuvaan vasteeseen asti, ja sitten edelleen vasemmalle, kunnes peitelevy on irronnut pistoliitähnnästä.
- Paina kalvolevy irti pidikkeestään ja aseta tilalle uusi. Voitella uusi kalvo hapottomalla rasvalla.
- Joka käytöstäpoiston tai kaikkien laitteiden huoltoimien jälkeen tulee aina ensin päästää paine pois ylipaineventtiiliin (C) kuva 3 kautta nostamalla yksinkertaisesti turvallisuusventtiiliin suppilonmuotoista nuppia.


**Tekniset tiedot**

Paineruiskulaite	DS 5 C
Suurin täytönmäärä	5 l
Kokonaistäytönmäärä	7 l
Tilavuusvirtaus Vmax =	1,07 l /min
Salitettu käyttöpaine	3 baria
Salitettu käyttölämpötila	+ 40°C
Turvaventtiili/ ilmanpoistoventtiili	1
Suutin	onttokartio 1 mm
Suuttimen ruiskutuskulma	kork. 60°
Takapotkulukulma suuttimessa	pienempi kuin 5N


FIN

**Asennus**

- Ruuvaa ruiskutusputki pistoolikahvaan kiinni (kuva 1)
- Älä kierrä ylipaineventtiiliä (C, kuva 3) kokonaan irti!
- Tarkasta, että letkun ruuvititänät pistoolikahvaan ja säiliöön ovat tiukasti kiinni!

**Käyttöönotto ja täyttö**

- Ruuvaa täytösputki (kuva 2, nro A) paineruiskun alapuolelle irti.
- Käännä pumpu irti pumpunkahvasta (käänty vasemmalle).
- Ruuvaa täytösputki säiliön päälle kiinni (kuva 3, nro A).
- Täytä säiliöön ruiskutusainetta korkeintaan 5 litran merkintään asti.  
Noudata ruiskutusaineen valmistajan antamia ohjeita.
- Ota täytösputki irti säiliöstä.
- Kerra pumpu olkealle tukasti takaisin paikalleen.
- Ruuvaa täytösputki jälleen kiinni paineruiskun alapuolelle.
- Irroita pumpun kahva pistoliitännän varmistuksesta kääntämällä sitä hieman vasemmalle.



FIN



Vedä pumpunvipu ulos vasteeseen asti ja kierrä se vasemmalle irti.



Täytä ruiskutusaineet säiliöön aina vain käyttäen apuna täytyösuppiloa!



Pidä ruiskuputkesta kiinni äläkä suuntaa nestesuihkuia ihmisiä kohti!



Laakean suihkeen kulma 60°



Älä jätä paineellista säiliötä jatkuvaan auringonpaisteeseen!





Älä jätä ruiskutusaineella täytetyä säiliötä pakkaseen!



Älä täytä painesäiliöön myrkilisiä ruiskutusaineita äläkä ruiskuta niitä!



Tee säiliö paineettomaksi ennen kaikkia puhdistus- ja huolto- toimia!  
Vedä ylipaineventtiili ylös ja päästä paine pois!



**H****Biztonsági utasítások:**

- A nyomófekkendező a házban és a kertben használatos permetezőszerék permetezésére alkalmas. Ez elsősorban a növényvédőszereket, a gyomirtó szereket ügymint a folyékony trágya szereket érinti.
- A nyomófekkendező nem alkalmas a savtartalmú és maró hatású folyadékok szétszórására. Ügysszenetlen nem szabad vele impregnált szereket szisztemi.
- Az eldugult szórófejeket csak a megfelelő szórófej dróttal vagy a megfelelő tisztítószerrrel szabad tisztítani.
- Ne permetezzen az emberekre vagy az állatokra.
- A növényvédőszerek és a gyomirtó szerek permetezésénél viseljen mindenig egy védőruhát.
- Ügyeljen arra, hogy a permetező folyadékok ne legyenek az engedélyezett  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$  üzemű hőmérőszékkeltől magasabba felmelegítve.
- A permetező szereket mindenig a gyártó utasításai szerint kell keverni és feldolgozni.
- minden haszabb ideig tartó nemhasználat után és újra üzembe helyezésnél, felül kell vizsgálni a permetező készüléket esetleges sérülésekre.
- Kérjük a defect részeiket azonnal kicséríeni.
- Csak originális pótalkatrészeket használjon.
- Ne tegye ki a feltöltött vagy üres készüléket a tűzö napbesugárzásnak.
- Télen a készüléket kompletten megtisztítani és szárazon tartani, azért hogy ne léphesenek fagyási sérülések fel.
- Nem válahthatunk szavatosságot olyan károkért, amelyek a szakszerűtlen javítások és szakszerűen kezelés ill. az alkalmazási terület előidégenítése által keletkeznek.
- A készülék kinyitása, vagy a karbantartási munka elvégzése a készüléken, csak akkor engedélyezett, ha a tartály nyomás mentes.
- A nyomás leeresztéséhez, húzza ki a tölcserförmás gombot a biztonsági szelépből.
- Csak olyan növényvédőszereket permetezzen el, amelyek a biológiai szövetségi hivatal (BBA) által engedélyezettek.
- Kérjük vegye figyelembe a DIN 52 900 szerinti, a kémiai anyagokkal és előállításukkal kapcsolatos biztonsági adattáblákat. DIN-biztonsági adattáblák a kémiai anyagokhoz és előállításokhoz.
- A növényvédőszereket közé tartoznak például a herbicidök, insecticidök, fungicidök és növéssz-


abályozók valamint olyan anyagok, amelyeknek a meghatározásuk, hogy ezeknek a szereknek a használatukor hozzá legyenek adva, azért hogy megváltozzák ezek tulajdonságát vagy hatását.

**Karbantartás**

- A szivattyúmembránok kicseréléséhez húzza a szivattyú emelőkart teljesen fel, fordítsa addig balra el ameddig útközest nem érez, azután tovább balra fordítani, amíg a fedéllemez le nem válik a bajonetttról.
- Kinyomni a membránlemezt a tartóból és egy újat berakni. Az új membránlemezt egy savmentes zsírral bekenni.
- Újra berakni a szivattyú emelőt, a fedéllemezt benyomni a bajonettillesztébe, tartsa a fedéllemezt egy újjal nyomva, a szivattyú emelőkart felhúzni, jobbra fordítani és ezáltal a fedéllemez a bajonettbe rögzíteni.
- minden nem használat vagy a készüléken történt karbantartási munka után, minden először a túlnyomás-szelepen (C) 3-es kép keretből a nyomást, azáltal hogy a tölcserförmás gombot a biztonsági szelépről megemeli leenegedni.

**Technikai adatok**

Nyomó szóró készülék	DS 5 C
max. befogadóképesség	5 l
Össz- befogadóképesség	7 l
Volumenáramlat $V_{max}$ =	1,07 l /perc
engedélyezett üzemű nyomás:	3 bar
engedélyezett üzemű hőmérséklet	+ 40°C
Biztonsági szelep/Szellőzettszabályozó	1
Szórófej üres kúp	1 mm
Szórófej-permetezőszeglet	max. 60°
Visszalökési szeglet a szórófején	kisebb 5N-nél



H

**Felszerelés**

- A permetező csővet rácsavarozni a pisztolyfogantyúra (1-es kép).
- Ne csavarja ki a túlhyomás-szelepet (3-as ábra/pozíció C)!
- Ellenörízze le, hogy a tömlöhöz tartozó csavarkötések a pisztolyfogantyún és a tartályon feszesen vannak-e rajta!

**Üzembevétel + megtölteni**

- Csavarozza le a betöltöttölcst a nyomófeccsen-dező alsó oldaláról (2-es ábra/pozíció A).
- Csavarja ki a szivattyút, a szivattyufogantyú (balracsavarás) segítségével.
- Csavarozza a betöltöttölcst a tartályra (3-as ábra/pozíció A).
- Töltsen a tartályt maximálisan az 5 liter jelzésig permetezési szerrrel fel. Vegye figyelembe a permetezőszem gyártójának az utasításait.
- Távolítsa el a betöltöttölcst a tartályról.
- Csavarja a szivattyút, jobbra csavarás által, ismét feszessre be.
- Csavarozza a betöltöttölcst ismét a nyomófeccsen-dező alsó oldalára rát.
- A szivattyufogantyút egy enyhe balrafordítás által koldani a bajonettszabotból.
- A tartályban a nyomást a szivattyufogantyú szivattyúmozgatása (fel + le) által lehet létrehozni. A jelenlegi nyomást a manometrén (3-es ábra/

pozíció. B) lehet leolvasni. A permetezési erős ségtől függően, egy magasabb vagy egy alacsonyabb nyomást kell a tartályban felépíteni. A túlhyomás-szelep (3-es ábra/ pozíció. C) 3 baros túlhyomásnál lép üzembbe és engedi le a túlhyomást.

- A permetezéshez csak a pisztolyfogantyú kell nyomni. A pisztolyfogantyú elengedése után rögtön leáll a permetezősgár.
- minden használat után meg kell tisztítani a készüléket és hagyni kell nyitott állapotban megszáradni.
- A készülék élettartalma jelentősen meghosszabbodik, ha néha a tömítőgyűrűket és a manzsettákat gyantával vagy savmentes zsírral bekenni (vazelin).
- **Fontos utasítás:** Az üzemeltetés mód általi erős igénybevétel (beleértve a bevetési helyhez törtenő szállítást és a nemhasználat eseténél tárolási is), a környezet befolyása (a bevetés és a tárolás helyén, nemhasználat esetén), a nem megfelelő karbantartás és ápolás, a készülék idő előtti elkopásához vezethet. Ezért minden használat előtt felül kellene vizsgálni a készüléket biztos és üzemképpes állapotra, vagy legalább a kívülről felismerhető károkra. Különösen a biztonságot veszélyeztető hibák fellépésekor, de legalább minden 5 évben egy szakérőnek meg kell vizsgálnia, legjobb egy karbantartási szolgálatnál, hogy egy veszélytelen üzemeltetés továbbra is lehetséges e.

H



Kihúzni a szivattyú emelőkart  
ütközésig és balra kicsavarni.



A permező szereket mindig  
egy betöltő tölcsér segítségével  
betölteni!



Tartsa feszessen a permező  
szárat és ne irányítsa a perme-  
ző sugarat személyek felé!



Lapossugárszeglet 60°



Ne tegye ki a beömlési nyomás  
alatt álló tartályokat állandó  
napbesugárzásnak!



Ne tegye ki a permező  
szerekkel töltött tartályokat  
minuszhőmérsékleteknek!



Ne töltön mérgező permező  
szereket a nyomótartályba és ne  
permetezzen velük!



A tartályt minden tisztítás – és  
karbantartási munka előtt  
nyomásomnatesíteni!  
A túlnyomás szelépet felhúzni és  
leengedni a nyomást!

## GARANTIEURKUNDE

Wir gewähren Ihnen zwei Jahre Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder deren Kopie, nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

**Ausschluß:** Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Nutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normgemäßer Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.  
Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an.

ISC GmbH · International Service Center  
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)  
Info-Tel. 0190-145 048 (62 Ct/Min.) · Telefax 0 99 51-26 10 und 52 50  
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

Technische Änderungen vorbehalten  
Technical changes subject to change  
Sous réserve de modifications  
Technische wijzigingen voorbehouden  
Salvo modificaciones técnicas  
Salvaguardem-se alterações técnicas  
Förbehåll för tekniska förändringar  
Oikeus teknisille muutoksille pidätellä  
Der tages forbehold for tekniske ændringer  
Ο κατορκενάστης διατηρει το δικαίωμα  
τεχνικών αλλαγών  
Con riserva di apportare modifiche tecniche  
Tekniske endringer forbeholder  
Technické změny vyhrazeny  
Technikai változások jogát fenntartva  
Tehnične spremembe pridržane.  
Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych  
Se rezervă dreptul la modificații tehnice.  
Teknik değişiklikler olabilir  
Technické změny vyhradené  
Запазва се право за технически промени

**④ GARANTIEURKUNDE**  
Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Kaufes und beträgt 2 Jahre.  
Die Gewährleistung erfolgt für mangelhafte Ausführung oder Material- und Funktionsfehler.  
Dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.  
Keine Gewährleistung für Folgeschäden.  
Ihr Kundendienstansprechpartner

**④ EINHELL-WARRANTY CERTIFICATE**  
The guarantee period begins on the sales date and is valid for 2 years.  
Responsibility is assumed for faulty construction or material or functional defects.  
Any necessary replacement parts and necessary repair work are free of charge.  
We do not assume responsibility for consequential damage.  
Your customer service partner

**④ CERTIFICADO DE GARANTIA EINHELL**  
El período de garantía comienza el día de la compra y tiene una duración de 2 años.  
Su cumplimiento tiene lugar en ejecuciones defectuosas.  
Errores de material y funcionamiento. Las piezas de repuesto necesarias y el tiempo de trabajo no se facturan. Ninguna garantía por otros daños  
Su contacto en el servicio post-venta

**④ EINHELL-TAKUUTODISTUS**  
Takkuaika alkaa ostopäivänä ja sen pituus on 2 vuotta.  
Takuu korvaa valmistusviat tai materiaali- ja toimintoviat. Tähän tarvittavia varaosia ja työaikaa ei laskuteta.  
Väillisiä vahinkoja ei korvata.  
Teidän asiakaspalveluyhdyshenkilönne

**④ Garanciaokmány**  
A garancia időtartama 2 év és a vásárlás napjával kezdődik.  
A szavatosság csak a kivitelezési hiányokra vagy az anyagi és működési hibákra terjed ki.  
A szükséges pótalkatrészeket és a munkaidőt nem számítjuk fel.  
Nem szavatolunk a másodlagos károkért.  
Az Ön vevőszolgálati partnere.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---



- (D) ISC GmbH  
Eschenstraße 6  
**D-94405 Landau/Isar**  
Tel. (0190) 145 048, Fax (09951) 2610 u. 5250
- (A) Hans Einhell Österreich Gesellschaft m.b.H.  
Mühlgasse 1  
**A-2353 Guntramsdorf**  
Tel. (02236) 53516, Fax (02236) 52369
- (CH) Fubag International  
St. Gallerstraße 182  
**CH-8405 Winterthur**  
Tel. (052) 2358787, Fax (052) 2358700
- (GB) Einhell UK Ltd  
Morpett Wharf  
Twelve Quays  
Birkenhead, Wirral  
**CH 41 1NG**  
Tel. 0151 6491500, Fax 0151 6491501
- (F) Pour toutes informations ou service après vente, merci de prendre contact avec votre revendeur.
- (NL) Einhell Benelux  
Veldsteen 44  
**NL-4815 PK Breda**  
Tel. 076 5986470, Fax 076 5986478
- (B) Einhell Benelux  
Veldsteen 44  
**NL-4815 PK Breda**  
Tel. 076 5986470, Fax 076 5986478
- (E) Comercial Einhell S.A.  
Antonio Cabezon, N° 83 Planta 3a  
**E-28034 Fuencarral Madrid**  
Tel. 91 7294888, Fax 91 3581500
- (P) Einhell Iberica  
Rúa da Aldeia , 225 Apartado 2100  
**P-4405-017 Arcozelo VNG**  
Tel. 022 0917500 Fax 022 0917527
- (I) Einhell Italia s.r.l.  
Via Marconi, 16  
**I-22070 Beregazzo (Co)**  
Tel. 031 992080, Fax 031 992084
- (DK) Einhell Skandinavia  
Bergsoevej 36  
**DK-8600 Silkeborg**  
Tel. 087 201200, Fax 087 201203
- (FIN) Sähkötalo Harju OY  
Korjaamokatu 2  
FIN-33840 Tampere  
Tel. 03 2345000, Fax 03 2345040
- (PL) Einhell Polska sp. Z o.o.  
Ul. Miedzyleska 2-6  
**PL-50-554 Wrocław**  
Tel. 071 3346508, Fax 071 3346503
- (H) Einhell Hungaria Ltd.  
Vajda Peter u. 12  
**H 1089 Budapest**  
Tel. 01 3039401, Fax 01 2101179
- (TR) Semak  
makina ticaret ve sanayi ltd. sti.  
Altay Cesme Mah. Yasemin Sok. No: 19  
**TR 34843 Maltepe - İstanbul**  
Tel. 0216 4594865, Fax 0216 4429325
- (RO) Novatech S.R.L.  
Bd.Lasar Catargiu 24-26  
S.C. A Ap. 9 Sector 1  
**RO 75 121 Bucharest**  
Tel. 021 4104800, Fax 021 4103568
- (CZ) Poker Plus S.R.O.  
Areaf Vu Bechovice  
Budava 10B  
**CZ-19011 Praha - Bechovice 911**  
Tel.+Fax 02579 10204
- (BG) Einhell Bulgarien  
34 A, Stefan Stambolov Str.  
Apt. 4  
**BG 9000 Varna**  
Tel. 052 605254, Fax 052 605822
- (SL) Luma Trading d.o.o.  
Ljubljanska 39  
**SLO-4000 Kranj**  
Tel. 064 355330, Fax 064 2355333
- (HR) Einhell Croatia d.o.o.  
Velika Ves 2  
**HR 49224 Lepajci**  
Tel. 049/342 444, Fax 049 342-392
- (YU) MP Trading d.o.o.  
Cika Ljubina 8/IV  
**YU 11000 Beograd**
- (GR) An. Mavrofidopoulos S.A.  
Technical & Commercial company  
12, Papastratou & Asklipio Str.  
**GR 18545 Piräus**  
Tel. 0210 4136155, Fax 0210 4137692
- (RUS) Bermas  
Altufyevskoye shosse, 2A  
**RUS 127273 Moscow**  
Tel. 095 3639580, Fax 095 3639581