



## Welding Screen

GB IE

### Welding Screen

Operation and Safety Notes  
Original operating instructions

SE

### Svetsskärm

Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar  
Original-bruksanvisning

DK

### Svejseskærm

Brugs- og sikkerhedsanvisninger  
Original betjeningsvejledning



DE AT CH





### Schweißschirm

Bedienungs- und Sicherheitshinweise  
Originalbetriebsanleitung

IAN 85053

SE DK







## Table of contents

1. Introduction.....	6
2. Safety regulations.....	6
3. Layout .....	7
4. Proper use.....	7
5. Assembling the welding screen .....	7
6. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts.....	8
7. Disposal and recycling.....	8
8. Declaration of conformity.....	9

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes



GB/IE



**Caution** - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry



## 1. Introduction

Congratulations on your new purchase. You have decided in favor of a high-quality product. The operating instructions are a part of this product. They contain information of importance for your safety, for the use of the product and for its disposal. Before you use the product, acquaint yourself with all the information concerning its operation and safety. Use the product only as described and only for the listed areas of application. If you hand on the product to other people, give them all the documentation as well.

## 2. Safety regulations

### ⚠ Caution!

#### Read all safety regulations and instructions.

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

#### Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Use a bright light source (for example a lighter) to make sure that the welding screen is in perfect working order each time before you start your welding work.
- The permissible ambient temperature for operation is -5°C to +55°C. At other temperatures the function of the equipment may be limited.
- The permissible ambient temperature for storage is -20°C to +71 °C.
- The safety window may become damaged by weld spatter. Damaged or scratched safety windows must be replaced immediately.

- Damaged or heavily soiled or spattered components must be replaced without delay.
- The equipment is allowed to be operated only by persons who are over 16 years of age.
- Use only accessories and spare parts that are specified in these operating instructions or are recommended by the manufacturer.
- Make yourself familiar with the safety regulations for welding. Also refer to the safety regulations for your welding set.
- Ensure that the rooms in which you wish to carry out welding work are well ventilated or use an extraction system so that the resulting smoke and toxic gases can be removed from the area.
- Always wear the welding screen when welding. If you do not use it you may suffer serious retinal injuries.
- Always wear protective clothing when carrying out welding work.
- It is imperative to observe the accident prevention regulations in force in your area, the generally recognized rules of safety, and all relevant information published by the professional associations in your country.
- Never weld near inflammable liquids, gases or other highly inflammable materials.
- Never use the welding screen without a safety window because otherwise the optical unit may be damaged.
- Replace the safety window in good time to ensure that you can see through it easily and do not become tired when using it.
- Materials which come into contact with the wearer's skin may cause allergic reactions on sensitive persons.



### 3. Layout

- k Safety glass frame
- l Welding glass
- m Safety glass
- n Safety glass retaining bushes
- o Nuts for handle
- p Screws for handle
- q Safety glass retaining pins
- r Handle
- s Welding screen frame

### 4. Proper use

The welding screen is allowed to be used only in combination with welder safety windows and front auxiliary windows which are marked accordingly, and only for welding purposes.

**Important:**

The welding screen is not designed for laser welding.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

### 5. Assembling the welding screen

**(Fig. 3-9)**

- Place the welding glass (l) and the transparent safety glass (m) over it in the frame for the safety glass (k) (Fig. 3).
- Press the safety glass retaining pins (q) into the holes in welding screen frame (s) from the outside. (Fig. 4)
- Place the frame for the safety glass (k) with the welding glass (l) and transparent safety glass (m) from the inside into the recess in the welding frame (s), press the safety glass retaining bushes (n) onto the safety glass retaining pins (q) until they engage to secure the frame for the safety glass (k). The transparent safety glass (m) must be on the outside. (Fig. 5)
- Bend the top of the welding screen frame (s) inwards (Fig. 6/1) and fold down the top corners (Fig. 6/2). Now bend the outer sides of the welding screen frame (s) inwards (Fig. 6/3) and connect them by pressing the top corners and outer sides together. When the retaining pins engage, you should be able to hear 2 clear clicks on each side (Fig. 6/4).
- When the top corners of the welding screen are connected as shown in Figure 7, place the screws for the handle (p) from the outside through the three holes in the welding screen. (Fig. 8)
- Turn over the welding screen and place the handle (r) over the threads on the three screws for the handle (p). Secure the handle (r) to the welding screen using the three nuts for the handle (o). (Fig. 9)

Marking on the product:

**Einhell Germany AG CE EN 175 S**

Einhell Germany AG = Manufacturer; CE = Declaration of conformity; EN 175 = European standard; S = Increased strength

**Important:**

The screen is allowed to be used only in combination with welder safety windows and auxiliary windows which comply with EN 166/169 and



are marked accordingly, and only for welding purposes.

Viewing screens with mineral filters are allowed to be used only in combination with a suitable rear auxiliary window.

#### **Safety windows:**

Use only safety windows which are approved and marked in accordance with EN 166/169. Use only filter windows with optical class 1 (safety level 4 to 14). The filter window must be selected in accordance with the welding method. Rear auxiliary window made of non-splintering, clear material.

## **6. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts**

### **6.1 Cleaning**

- Keep the welding screen free of dirt and dust as far as possible. Rub the equipment with a clean cloth or use a slightly damp cloth and a little lubricating soap. Do not use cleaning agents or solvents; these may be aggressive to the plastic parts in the equipment.
- We recommend cleaning the equipment immediately each time after use.

### **6.2 Maintenance**

Dispose of soiled maintenance material and operating materials at the appropriate collection point.

### **6.3 Storage**

Store the welding screen in a dry place which cannot be accessed by unauthorized persons. The permissible storage temperature is -20°C to +70 °C.

### **6.4 Ordering replacement parts:**

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine

For our latest prices and information please go to [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## **7. Disposal and recycling**

The unit is supplied in packaging to prevent its being damaged in transit. This packaging is raw material and can therefore be reused or can be returned to the raw material system.

The unit and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Defective components must be disposed of as special waste. Ask your dealer or your local council.

Registered by:  
0196 – DIN CERTCO, Alboinstrasse 56  
D – 12103 Berlin



GB/IE

## 8. Declaration of conformity

**Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar** 

### Konformitätserklärung

D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel  
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product  
F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article  
I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo  
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product  
E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo  
P declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo  
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel  
S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel  
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset  
EE tööndab toote vastavust EL direktiivile ja standardidele  
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek  
SLO potrjuje sledovalo skladnost s smernico EU in standardi za izdelke  
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a norem pre výrobok  
H a cikkekhez az EU-irányelvvel és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.  
BG декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул  
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem  
LT apibudina ši atitinkamą EU reikalavimams ir priekš normoms  
RO declară următoarea conformitate conform directivelui UE și normelor pentru articoului  
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία EK και τα πρότυπα για το προϊόν  
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel  
Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici www.lidl.hr.  
BIH potvrđuje slijedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel  
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smjernicama EZ i normama za artikel  
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС  
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб  
MK ја изјавува следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли  
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir  
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikel  
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vörur

### Schweißschirm KDM-2000

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 87/404/EC_2009/105/EC         | <input type="checkbox"/> 2006/42/EC   |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC        | <input type="checkbox"/> Annex IV<br>Notified Body:<br>Notified Body No.:<br>Reg. No.:      |
| <input type="checkbox"/> 2006/95/EC                    |   |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC                    |   |
| <input type="checkbox"/> 2004/108/EC                   | <input type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC  |
| <input type="checkbox"/> 2004/22/EC                    | <input type="checkbox"/> Annex V  |
| <input type="checkbox"/> 1999/5/EC                     | <input type="checkbox"/> Annex VI   |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EC                      | Noise measured: LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)<br>P = KW; L/Ø = cm<br>Notified Body: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EC_2009/142/EC         |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/686/EC_96/58/EC | <input type="checkbox"/> 2006/28/EC<br>Emission No.:  |
| <input type="checkbox"/> 2011/65/EC                    |   |

### Standard references: EN 175; EN 166; EN 169

Landau/Isar, den 18.09.2012

Weichselgartner/General-Manager

Wentao/Product-Management

First CE: 12  
Art.-No.: 15.490.52 I.-No.: 11042  
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR007057  
Documents registrar: Daniel Protschka  
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar



SE

## Innehållsförteckning

1. Inledning.....	12
2. Säkerhetsanvisningar.....	12
3. Beskrivning av maskinen .....	12
4. Ändamålsenlig användning .....	13
5. Montera svetsskärmen .....	13
6. Rengöring, underhåll och reservdelsbeställning .....	14
7. Skrotning och återvinning.....	14
8. Förlägning om överensstämmelse.....	15

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.

Med förbehåll för tekniska ändringar.

- 10 -



SE



**Varning** - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador

- 11 -



## 1. Inledning

Vi gratulerar dig till ditt köp av denna nya produkt.  
Med ditt köp har du bestämt dig för en högvärdig produkt. Bruksanvisningen är en beståndsdel till produkten. Den innehåller viktig information för säkerhet, användning och skrotning. Läs igenom alla användnings- och säkerhetsanvisningar innan du använder produkten. Använd produkten endast enligt beskrivningarna samt till avsedda användningsområden. Se till att samtliga dokument medföljer om produkten ska överlätas till en annan person.

## 2. Säkerhetsanvisningar

### ⚠️ Varning!

**Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.** Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan försaka elstöt, brand och/eller svåra skador.

**Förvara alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtiden.**

Denna maskin är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och/eller kunskap, såvida inte en person som ansvarar för säkerheten håller uppsikt eller ger instruktioner om korrekt användning av maskinen. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte använder maskinen som leksak.

- Kontrollera alltid med hjälp av en stark ljuskälla (t ex en cigarettändare) att svetsskärmen fungerar på avsett vis innan du börjar svetsa.
- Den tillåtna omgivningstemperaturen för användning är från -5°C till +55°C. Vid en avvikande temperatur finns det risk för att svetsskärmens funktion är begränsad.
- Den tillåtna omgivningstemperaturen vid förvaring är från -20°C till +71°C.
- Svetsstänk kan skada skyddsglaset. Skyddsglas som har skadats eller repats ska genast bytas ut.
- Skadade eller starkt nedsmutsade eller ned-

stänkta komponenter ska genast bytas ut.

- Svetskärmen får endast användas av personer över 16 år.
- Använd endast tillbehör och reservdelar som anges i denna bruksanvisning eller som har rekommenderats av tillverkaren.
- Läs igenom säkerhetsföreskrifterna som gäller för svetsarbeten. Beakta även säkerhetsanvisningarna som hör till ditt svetsaggregat.
- Kontrollera att utrymmet där du ska svetsa alltid är tillräckligt ventilerat eller svetsa vid en sugarläggning som kan suga bort rök och giftiga gaser.
- Sätt alltid på svetsskärmen innan du börjar svetsa. Om du inte använder svetsskärmen finns det risk för allvarliga skador på näthinnan.
- Bär alltid skyddskläder medan du svetsar.
- Gällande arbetarskyddsföreskrifter och övriga, allmänt erkända säkerhetstekniska regler ska beaktas. Följ gällande anvisningshäften från yrkesförbunden (VBG 7j).
- Svetsa aldrig i närheten av brännbara vätskor, gaser eller andra mycket brandfarliga material.
- Använd aldrig svetsskärmen utan skyddsglas. Det finns annars risk för att den optiska enheten skadas.
- Byt ut skyddsglaset i god tid för att garantera att du kan se igenom det, vilket innebär att arbetet blir mindre tröttande.
- Material som kommer i kontakt med användarens hud kan utlösa allergier hos känsliga personer.

## 3. Beskrivning av maskinen

- k Ram för skyddsglas
- l Svetsglas
- m Skyddsglas
- n Fixeringshylsor för skyddsglas
- o Multrar för handtag
- p Skruvar för handtag
- q Fixeringsstift för skyddsglas
- r Handtag
- s Ram till svetsskärm



## 4. Ändamålsenlig användning

Svetsskärmen får endast användas i kombination med svetsglasögon samt med skyddsglas med avsedd märkning, och är endast avsedd för svetsning.

### Varning!

Svetsskärmen är inte avsedd för lasersvetsning!

Maskinen får endast användas till sitt avsedda ändamål. Användningar som sträcker sig utöver detta användningsområde är ej ändamålsenliga. För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget ansvar.

Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter.

## 5. Montera svetsskärmen

### (Bild 3-9).

- Lägg in ett svetsglas (l) och ett transparent skyddsglas (m) ovanpå i ramen för skyddsglas (k) (bild 3).
- Tryck in fixeringsstiften (q) från utsidan i hålen som finns i svetsskärmmens ram (s) (bild 4).
- Lägg in ramen för skyddsglaset (k) inkl. svetsglas (l) och transparent skyddsglas (m) i öppningen på insidan av ramen (s) i svetsskärmen, tryck in fixeringshylsorna (n) på fixeringsstiften (q) för skyddsglaset tills de snäpper in. Därmed har ramen för skyddsglaset (k) fixerats. Det transparenta skyddsglaset (m) måste ligga på utsidan (bild 5).
- Böj ovankanten av svetsskärmmens ram (s) inåt (bild 6/1.) och böj in ovankantens hörn (bild 6/2.). Böj därefter utsidorna av svetsskärmmens ram (s) inåt (bild 6/3.) och fäst genom att trycka samman hörnen vid ovankanten

mot utsidan. När fixeringsstiften trycks in måste två tydliga klickljud höras på varje sida (bild 6/4.).

- När svetsskärmmens båda övre hörn har fästs enligt beskrivningen i bild 7, ska skruvarna för handtaget (p) skjutas in från utsidan i de tre hålen i svetsskärmen (bild 8).
- Vrid runt svetsskärmen och sätt handtaget (r) på de tre gångade skruvarna (p) för handtaget. Skruva samman handtaget (r) på svetsskärmen med de tre muttrarna (o) för handtaget (bild 9).

Märkning på produkten:

### Einhell Germany AG CE EN 175 S

Einhell Germany AG = tillverkare; CE = Försäkran om överensstämmelse; EN 175 = europeisk standard; S = hög hållfasthet

### Varning!

Skärmen får endast användas med svetsglas och skyddsglas som uppfyller kraven i EN 166/169 och som är märkta enligt denna standard. Tänk på att skärmen endast får användas till svetsning.

Siktglas som har förstärkts med mineralfilter får endast användas tillsammans med lämpligt innerglas.

### Skyddsglas

Använd endast skyddsglas som är godkända och märkta enligt EN 166/169. Använd endast svetsglas med optisk klass 1 (täthetsgrad 4 till 14). Välj ett svetsglas som är lämpligt till avsedd svetsmetod. Innerglaset ska bestå av splitterfritt glasklart material.



SE

## **6. Rengöring, underhåll och reservdelsbeställning**

### **6.1 Rengöra svetsskärmen**

- Håll svetsskärmen i så damm- och smutsfritt skick som möjligt. Torka av svetsskärmen med en ren duk eller använd en svagt fuktad duk med en aning såpa. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan skada skär- ments plastdelar.
- Vi rekommenderar att du rengör skärmen direkt efter varje användningstillfälle.

### **6.2 Underhåll**

Lämna in nedsmutsat underhållsmaterial och driftvätskor till ett godkänt insamlingsställe.

### **6.3 Förvaring**

Förvara svetsskärmen på en torr plats utom räckhåll för obehöriga personer. Den tillåtna förvaringstemperaturen uppgår till -20°C till +70°C.

### **6.4 Reservdelsbeställning**

Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:

- Maskintyp
- Maskinens artikel-nr.
- Maskinens ident-nr.

Aktuella priser och ytterligare information finns på [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## **7. Skrotning och återvinning**

Produkten ligger i en förpackning som fungerar som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas. Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för återvinning. Produkten och tillbehören består av olika material som t ex metaller och plaster. Lämna in defekta komponenter till ett godkänt insamlingsställe i din kommun. Hör efter med din kommun eller med försäljaren i din specialbutik.

Registrerad av:

0196 – DIN CERTCO, Alboinstrasse 56  
D – 12103 Berlin

- 14 -



SE

## 8. Förklaring om överensstämmelse

**Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar** 

### Konformitätserklärung

D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel  
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product  
F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article  
I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo  
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product  
E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo  
P declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo  
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel  
S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel  
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset  
EE tööndab toote vastavust EL direktiivile ja standardidele  
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek  
SLO potrjuje sledovalo skladnost s smernico EU in standardi za izdelke  
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a norem pre výrobok  
H a cikkekhez az EU-irányelvvel és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.  
BG декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул  
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem  
LT apibudina ši atitinkamą EU reikalavimams ir priekš normoms  
RO declară următoarea conformitate conform directivelui UE și normelor pentru articoului  
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία EK και τα πρότυπα για το προϊόν  
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel  
Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici www.lidl.hr.  
BIH potvrđuje slijedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel  
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smjernicama EZ i normama za artikel  
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС  
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб  
MK ја изјавува следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли  
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir  
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikel  
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vörur

### Schweißschirm KDM-2000

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 87/404/EC_2009/105/EC         | <input type="checkbox"/> 2006/42/EC   |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC        | <input type="checkbox"/> Annex IV<br>Notified Body:<br>Notified Body No.:<br>Reg. No.:      |
| <input type="checkbox"/> 2006/95/EC                    |   |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC                    |   |
| <input type="checkbox"/> 2004/108/EC                   | <input type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC  |
| <input type="checkbox"/> 2004/22/EC                    | <input type="checkbox"/> Annex V  |
| <input type="checkbox"/> 1999/5/EC                     | <input type="checkbox"/> Annex VI   |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EC                      | Noise measured: LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)<br>P = KW; L/Ø = cm<br>Notified Body: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EC_2009/142/EC         |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/686/EC_96/58/EC | <input type="checkbox"/> 2006/28/EC<br>Emission No.:  |
| <input type="checkbox"/> 2011/65/EC                    |   |

### Standard references: EN 175; EN 166; EN 169

Landau/Isar, den 18.09.2012

  
Weichselgartner/General-Manager

  
L. Wentao

Wentao/Product-Management

First CE: 12  
Art.-No.: 15.490.52 I.-No.: 11042  
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR007057  
Documents registrar: Daniel Protschka  
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar



DK

## Indholdsfortegnelse

1. Indledning.....	18
2. Sikkerhedsanvisninger.....	18
3. Produktbeskrivelse .....	18
4. Formålsbestemt anvendelse .....	19
5. Samling af svejseskærm .....	19
6. Renholdelse, vedligeholdelse og reservedelsbestilling .....	20
7. Bortskaffelse og genanvendelse.....	20
8. Overensstemmelseserklæring .....	21

Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes



DK



**Advarsel** Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade



DK

## 1. Indledning

Tillykke med købet af din nye maskine! Du har valgt et kvalitetsprodukt. Betjeningsvejledningen følger med som en del af produktet. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Gør dig fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger, inden du tager produktet i brug. Anvend kun produktet som beskrevet, og kun til de anførte anvendelsesområder. Giver du produktet videre til andre, skal alt skriftligt materiale følge med.

## 2. Sikkerhedsanvisninger

### ⚠️ Advarsel!

**Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger.** Følges anvisningerne, navlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser være følgen. **Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger skal gemmes.**

Maskinen må ikke betjenes af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske eller sensoriske færdigheder, eller personer, der ikke er i psykisk balance. Manglende erfaring og kendskab til maskinens anvendelse fratager ligeledes en person retten til at arbejde med maskinen, med mindre arbejdet sker under opsyn eller efter grundig instruktion.

Pas på, at børn ikke leger med maskinen.

- Hver gang før du påbegynder svejsearbejdet, skal du ved hjælp af en lys lyskilde (f.eks. en lighter) kontrollere, at svejeskærm fungerer ordentligt.
- Den tilladte omgivende temperatur for drift er -5 °C til +55 °C. Afviger temperaturerne, kan produktets funktion være nedsat.
- Den tilladte omgivende temperatur for opbevaring ligger i zonen -20 °C til +71 °C.
- Svejesprøjt kan beskadige sikkerhedsruden. Beskadigede eller ridsede sikkerhedsruder skal skiftes ud med det samme.
- Beskadigede eller kraftigt tilsmudsede/ tilstænkede komponenter skal skiftes ud med

det samme.

- Produktet må kun anvendes af personer, der er fyldt 16 år.
- Brug kun tilbehør og reservedele, som er nævnt i denne vejledning eller som i øvrigt anbefales af producenten.
- Gør dig fortrolig med sikkerhedsforskrifterne for svejsning. Følg også sikkerhedsanvisningerne, der følger med svejseapparatet.
- Vær sikker på, at svejselokalerne altid er godt ventilerede, eller arbejd ved et udsugningsanlæg, så røg og giftige gasser kan ledes bort.
- Benyt altid svejeskærm, når du svejser. Benyttes svejeskærm ikke, kan du pådrage dig svære skader på nethinden.
- Bær altid beskyttelstøj, når du svejser.
- Relevante sikkerhedsbestemmelser samt øvrige almindeligt anerkendte sikkerhedstekniske regler skal overholdes. Vær opmærksom på informationsfoldere fra ulykkesforsikringsselskaber og brancheforeninger (VBG 7j).
- Svej aldrig i nærheden af brændbare væsker, gasser eller øvrige letantændelige materialer.
- Brug svejeskærmnen uden sikkerhedsrude, da den optiske enhed vil kunne blive ødelagt.
- Sikkerhedsruden skal skiftes ud i god tid, så der hele tiden kan arbejdes ubesværet med et godt udsyn.
- Materialer, som kommer i berøring med brugerens hud, kan eventuelt fremkalde allergiske reaktioner.

## 3. Produktbeskrivelse

- k Ramme til beskyttelsesglas
- l Svejseglas
- m Beskyttelsesglas
- n Holdebøsninger til beskyttelsesglas
- o Møtrikker til håndtag
- p Skruer til holdegreb
- q Holdetapper beskyttelsesglas
- r Håndtag
- s Svejeskærm-ramme



DK

## 4. Formålsbestemt anvendelse

Svejeskærmen må kun tages i anvendelse med svejseglass samt forsatsglas med tilsvarende mærkning og må kun benyttes til svejsning.

### Vigtigt!

Svejeskærmen egner sig ikke til lasersvejsning!

Saven må kun anvendes i overensstemmelse med dens tiltænkte formål. Enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansaret bæres alene af brugeren/ejeren.

Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.

## 5. Samling af svejeskærm

### (Fig. 3-9)

- Læg svejseglass (l) og derover transparent beskyttelsesglas (m) i rammen til beskyttelsesglas (k) (fig. 3).
- Pres holdetapper beskyttelsesglas (q) ind i hullerne i svejeskærm-rammen (s) udefra (fig. 4.)
- Læg rammen til beskyttelsesglas (k) sammen med svejseglass (l) og transparent beskyttelsesglas (m) ind i udsparingen i svejeskærm-rammen (s) indefra, pres holdebøsninger beskyttelsesglas (n) på holdetapper beskyttelsesglas (q), så de går i indgreb, hvorved rammen til beskyttelsesglas (k) sikres. Det transparente beskyttelsesglas (m) skal ligge på ydersiden (fig. 5).
- Bøj overkanten af svejeskærm-rammen (s) indad (fig. 6/1.), og bøj overkantens hjørner i vinkel (fig. 6/2.). Bøj nu ydersiderne på svejeskærm-rammen (s) indad (fig. 6/3.), og forbind dem ved at presse overkantens hjørner og ydersiderne fast sammen. Holde-

tapperne skal gå i indgreb med 2 hørbare klik i hver side (fig. 6/4.)

- Når svejeskærmens to øverste hjørner er forbundet som vist på figur 7, stikkes skruer til holdegreb (p) gennem de 3 huller i svejeskærm'en udefra (fig. 8)
- Vend svejeskærm'en om, og før håndtaget (r) hen over gevindene på de 3 skruer til holdegrebet (p). Skru håndtaget (r) fast til svejeskærm'en med de 3 møtrikker til holdegrebet (o) (fig. 9).

Mærkning på produktet:

**Einhell Germany AG CE EN 175 S**

Einhell Germany AG = producent; CE = overensstemmelseserklæring; EN 175 = europæisk standard; S = øget styrke

### Vigtigt!

Skoldet må kun tages i anvendelse med svejseglass samt forsatsglas, som opfylder kravene i EN 166/169 og er forsynet med mærke, og må kun benyttes til svejsning.

Observationsruder, der er forstærket med mineralfiltre, må kun indsættes sammen med et godt bagmonteret rude.

Sikkerhedsruder:

Brug kun sikkerhedsruder, som opfylder kravene i EN 166/169, og som er forsynet med mærke. Brug kun filterruder af optisk klasse 1 (beskyttelsesstrin 4 - 14). Filterruden skal vælges, så den passer til svejsemетодen. Bagmonteret rude skal være af splintfrift, glasklart materiale.



DK

## **6. Renholdelse, vedligeholdelse og reservedelsbestilling**

### **6.1 Renholdelse**

- Hold så vidt muligt svejsekærmens fri for støv og snavs. Tør svejsekærmens af med en ren klud, eller brug en let fugtet klud og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings- og opløsningsmidler, da det vil kunne beskadige kunststofdelene.
- Vi anbefaler, at apparatet rengøres hver gang efter brug.

### **6.2 Vedligeholdelse**

Snavset materiale, som stammer fra vedligeholdelsesarbejde, og drivmidler, skal indleveres på miljøstation

### **6.3 Opbevaring**

Svejsekærmens skal opbevares på et tørt sted, hvor uvedkommende ikke har adgang. Den tiladte opbevaringstemperatur er -20 °C til +70 °C.

### **6.4 Reservedelsbestilling:**

Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:

- Savens type.
- Savens artikelnummer.
- Savens identifikationsnummer.

Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på internetadressen [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## **7. Bortskaffelse og genanvendelse**

Maskinen er pakket ind for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer og kan således genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Maskinen og dens tilbehør består af forskellige materialer, f.eks. metal og plast. Defekte komponenter skal kasseres ifølge miljøforskrifterne og må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du er i tvivl: Spørg din forhandler, eller forhør dig hos din kommune!

Registreret af:  
0196 – DIN CERTCO, Alboinstraße 56  
D – 12103 Berlin



DK

## 8. Overensstemmelseserklæring

**Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar**

### Konformitätserklärung

D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel  
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product  
F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article  
I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo  
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product  
E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo  
P declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo  
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel  
S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel  
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset  
EE tööndab toote vastavust EL direktiivile ja standardidele  
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek  
SLO potrjuje sledovalo skladnost s smernico EU in standardi za izdelke  
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a norem pre výrobok  
H a cikkekhez az EU-irányelvvel és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego ponizej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.  
BG декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул  
LV paskaidro šadū abilstību ES direktīvai un standartiem  
LT apibudina ši atitinkamą EU reikalavimams ir priekš normoms  
RO declară următoarea conformitate conform directivelui UE și normelor pentru articoului  
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία EK και τα πρότυπα για το προϊόν  
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel  
Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici www.lidl.hr.  
BIH potvrđuje slijedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel  
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smjernicama EZ i normama za artikel  
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС  
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб  
MK ја изјавува следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли  
TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir  
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikel  
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vörur

### Schweißschirm KDM-2000

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 87/404/EC_2009/105/EC         | <input type="checkbox"/> 2006/42/EC   |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC        | <input type="checkbox"/> Annex IV<br>Notified Body:<br>Notified Body No.:<br>Reg. No.:      |
| <input type="checkbox"/> 2006/95/EC                    |   |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC                    |   |
| <input type="checkbox"/> 2004/108/EC                   | <input type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC  |
| <input type="checkbox"/> 2004/22/EC                    | <input type="checkbox"/> Annex V  |
| <input type="checkbox"/> 1999/5/EC                     | <input type="checkbox"/> Annex VI   |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EC                      | Noise measured: LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)<br>P = KW; L/Ø = cm<br>Notified Body: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EC_2009/142/EC         |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/686/EC_96/58/EC | <input type="checkbox"/> 2006/28/EC<br>Emission No.:  |
| <input type="checkbox"/> 2011/65/EC                    |   |

### Standard references: EN 175; EN 166; EN 169

Landau/Isar, den 18.09.2012

Wechselgärtner/General-Manager

Wentao/Product-Management

First CE: 12  
Art.-No.: 15.490.52 I.-No.: 11042  
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR007057  
Documents registrar: Daniel Protschka  
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar



## Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung .....	24
2. Sicherheitshinweise .....	24
3. Gerätebeschreibung.....	25
4. Bestimmungsgemäße Verwendung.....	25
5. Schweißschirm-Montage .....	25
6. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung.....	26
7. Entsorgung und Wiederverwertung .....	26
8. Konformitätserklärung .....	27

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der iSC GmbH zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten



DE/AT/CH



**Warnung** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen

- 23 -



## 1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.  
Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## 2. Sicherheitshinweise

### ⚠ Warnung

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Überzeugen Sie sich mit Hilfe einer hellen Lichtquelle (z.B. Feuerzeug), immer vor Beginn der Schweißarbeiten von der ordnungsgemäßen Funktion des Schweißschirmes.
- Die zulässige Umgebungstemperatur für den Betrieb liegt bei -5 °C bis +55 °C. Bei abweichenden Temperaturen kann die Funktion des Gerätes eingeschränkt sein.
- Die zulässige Umgebungstemperatur für die Lagerung liegt bei -20 °C bis +71 °C.

- Durch Schweißspritzer kann die Schutzscheibe beschädigt werden. Beschädigte oder zerkratzte Schutzscheiben sofort austauschen.
- Beschädigte oder stark verschmutzte bzw. verspritzte Komponenten müssen unverzüglich ersetzt werden.
- Das Gerät darf nur von Personen betrieben werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben.
- Benutzen Sie nur Zubehör und Ersatzteile die in dieser Bedienungsanleitung angegeben oder vom Hersteller empfohlen werden.
- Machen Sie sich mit den Sicherheitsvorschriften für das Schweißen vertraut. Beachten Sie hierzu auch die Sicherheitshinweise ihres Schweißgerätes
- Stellen Sie sicher, dass die Schweißräume immer gut belüftet werden bzw. arbeiten Sie an einer Absauganlage, so dass der entstehende Rauch und die giftigen Gase abgeführt werden können.
- Setzen Sie den Schweißschirm immer beim Schweißen auf. Bei Nichtverwendung können Sie sich schwere Netzhautverletzungen zuziehen.
- Während des Schweißens immer Schutzkleidung tragen.
- Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften die sonstigen, allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln müssen beachtet werden Merkhefte der Berufsgenossenschaft beachten (VBG 7j).
- Schweißen Sie nie in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder sonstigen leicht entflammbaren Materialien.
- Den Schweißschirm nie ohne Schutzscheibe verwenden, da sonst die optische Einheit beschädigt werden kann.
- Für gute Durchsicht und ermüdungsfreies arbeiten die Schutzscheibe rechtzeitig aus tauschen.
- Werkstoffe, die mit der Haut des Trägers in Kontakt treten, können bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen.



### 3. Gerätebeschreibung

- k Rahmen für Schutzglas
- l Schweißglas
- m Schutzglas
- n Haltebuchsen Schutzglas
- o Muttern für Handgriff
- p Schrauben für Haltegriff
- q Haltestifte Schutzglas
- r Handgriff
- s Schweißschirm-Rahmen

### 4. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Schweißschirm darf nur mit Schweißerschutzgläsern, sowie Vorsatzgläsern, die entsprechend gekennzeichnet sind, in Benutzung genommen und grundsätzlich nur zum Schweißen verwendet werden.

#### Achtung!

Der Schweißschirm ist nicht für das Laserschweißen geeignet!

Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

### 5. Schweißschirm-Montage

#### (Bild 3 – 9)

- Schweißglas (l) und darüber transparentes Schutzglas (m) in Rahmen für Schutzglas (k) legen. (Abb. 3)
- Haltestifte Schutzglas (q) außen in die Bohrungen im Schweißschirm-Rahmen (s) drücken. (Abb. 4)
- Rahmen für Schutzglas (k) mit Schweißglas (l) und transparentem Schutzglas (m) von innen in die Aussparung im Schweißschirm-Rahmen (s) legen, Haltebuchsen Schutzglas (n) auf Haltestifte Schutzglas (q) drücken, bis diese einrasten, um den Rahmen für Schutzglas (k) zu sichern. Das transparente Schutzglas (m) muss auf der Außenseite liegen. (Abb. 5)
- Oberkante von Schweißschirm-Rahmen (s) nach innen biegen (Abb. 6/1.) und Ecken der Oberkante einknickeln (Abb. 6/2.). Nun Außenseiten des Schweißschirm-Rahmens (s) nach innen biegen (Abb. 6/3.) und diese durch festes Zusammendrücken der Oberkantenecken und Außenseiten verbinden. Pro Seite müssen beim Einrasten der Haltestifte zwei deutliche Klickgeräusche wahrnehmbar sein. (Abb. 6/4.)
- Sind beide oberen Ecken des Schweißschirms, wie in Abbildung 7 dargestellt, verbunden, Schrauben für Haltegriff (p) von außen durch die 3 Löcher im Schweißschirm stecken. (Abb. 8)
- Schweißschirm umdrehen und Handgriff (r) über die Gewinde der 3 Schrauben für Haltegriff (p) führen. Handgriff (r) mit den 3 Muttern für Haltegriff (o) am Schweißschirm festschrauben. (Abb. 9)

Kennzeichnung auf dem Produkt:

**Einhell Germany AG CE EN 175 S**

Einhell Germany AG = Hersteller; CE = Konformitätserklärung; EN 175 = Europäische Norm; S = erhöhte Festigkeit

**Achtung!**

Das Schild darf nur mit Schweißschutzgläsern, sowie Vorsatzgläsern, die der EN 166/169 entsprechen und gekennzeichnet sind in die Benutzung genommen und zum Schweißen verwendet werden.

Mit Mineralfiltern verstärkte Sichtscheiben dürfen nur zusammen mit einer geeigneten Hinterleg-scheibe eingesetzt werden.

**Schutzscheiben:**

Nur Schutzscheiben die nach EN 166/169 zugelassen und gekennzeichnet sind, verwenden. Filterscheiben nur mit optischer Klasse 1 (Schutzstufe 4 bis 14) verwenden. Die Filterscheibe ist dem Schweißverfahren entsprechend auszuwählen. Hinterlegscheibe aus nicht splitterndem glasklarem Material.

## 6. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

### 6.1 Reinigung

- Halten Sie den Schweißschirm so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.

### 6.2 Wartung

Verschmutztes Wartungsmaterial und Betriebsstoffe in einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgeben.

### 6.3 Lagerung

Lagern Sie den Schweißschirm an einem trockenen, für unbefugte Personen nicht zugänglichen Ort. Die zulässige Lagerungstemperatur beträgt -20 °C bis +70 °C.

**6.4 Ersatzteilbestellung:**

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 7. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen Sie defekte Bau-teile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach!

Registriert von:  
0196 – DIN CERTCO, Alboinstraße 56,  
D – 12103 Berlin



DE/AT/CH

## 8. Konformitätserklärung

**Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar**

### Konformitätserklärung

D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel  
**GB** explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product  
**F** déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article  
**I** dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo  
**NL** verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product  
**E** declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo  
**P** declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo  
**DK** attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel  
**S** förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikelna  
**FIN** vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset  
**EE** töendab toote vastavust EL direktiivile ja standardidele  
**CZ** vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek  
**SLO** potrjuje sledovalo skladnost s smernico EU in standardi za izdelka  
**SK** vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a norem pre výrobok  
**H** a cikkekhez az EU-irányelvvel és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki

**PL** deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.  
**BG** деклаира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул  
**LV** paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem  
**LT** apibudina ši atitinkamą EU reikalavimams ir priekš normoms  
**RO** declară următoarea conformitate conform directivelui UE și normelor pentru articoului  
**GR** δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν  
**HR** potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel  
Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici www.lidl.hr.  
**BIH** potvrđuje slijedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel  
**RS** potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikel  
**RUS** следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС  
**UKR** проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб  
**MK** ја изјавува следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли  
**TR** Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir  
**N** erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikel  
**IS** Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vörur

### Schweißschirm KDM-2000

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 87/404/EC_2009/105/EC         | <input type="checkbox"/> 2006/42/EC   |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC        | <input type="checkbox"/> Annex IV   |
| <input type="checkbox"/> 2006/95/EC                    | Notified Body:<br>Notified Body No.:<br>Reg. No.:   |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC                    |   |
| <input type="checkbox"/> 2004/108/EC                   | <input type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC  |
| <input type="checkbox"/> 2004/22/EC                    | <input type="checkbox"/> Annex V  |
| <input type="checkbox"/> 1999/5/EC                     | <input type="checkbox"/> Annex VI   |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EC                      | Noise measured: LWA = dB (A); guaranteed LWA = dB (A)<br>P = KW; L/Ø = cm<br>Notified Body: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EC_2009/142/EC         |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/686/EC_96/58/EC | <input type="checkbox"/> 2006/28/EC   |
| <input type="checkbox"/> 2011/65/EC                    | Emission No.:   |

### Standard references: EN 175; EN 166; EN 169

Landau/Isar, den 18.09.2012

Weichselgartner/General-Manager

Wentao/Product-Management

First CE: 12  
Art.-No.: 15.490.52 I.-No.: 11042  
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR007057  
Documents registrar: Daniel Protschka  
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar



CE

IAN: 85053 PESG 120 A1

**Einhell Germany AG**

Wiesenweg 22

D-94405 Landau/Isar

Last Information Update · Informationsstatus  
Tilstand of information · Stand der Informationen:  
11/2012 · Ident.-No.: 15.490.52 112012 - SE DK

IAN 85053

(SE) (DK)